

力士乐维修、力士乐驱动模块维修常见报警:F2022,F8022

产品名称	力士乐维修、力士乐驱动模块维修常见报警:F2022,F8022
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	116.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

力士乐rexroth

驱动器

电源跳闸，黄灯不亮是什么故障问题吗？

无显示。一般是控制板短路了，去掉控制板再上电，如还打嗝，有可能就是厚膜周边的器件坏了，例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了。开关电源

不工作，可量其中一个电阻的电压，如有点电压且在跳变，说明开关电源已起振，但后面电路短路了(变压器脚间连锡，滤波电容碰歪)，打嗝保护电路在起作用。如一点电压也没有，说明开关电源没起振，一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。

力士乐hcs驱动器故障报警

F2018是是什么问题意思吗？

出现此类故障应该先检查传感器，如果是传感器损坏，更换后故障会消失。如果不是传感器损坏，就是检查周边线路，修复周边线路就可以解决。上电无显示：变频器上电无显示故障比较普遍，基本上可以确定故障点分为：整流模块、控制卡、电源卡(驱动卡)。施耐德变频器维修处理方法：1、上电无显示的变频器，首先要检查整流模块，如果整流模块损坏，主回路没有直流电压，开关电源就不会工作，变频器就没有显示。2、电源卡上直流电压正常，开关电源不工作。检查开关电源的负载没电压

，该机器型号的开关电源结构比较普通，是UC3844芯片类型，加上过流保护功能。只要修复该部分线路就修复电源板。3、开关电源板上各路负载电压正常后，变频器如果没有显示的情况下，就是控制卡损坏。只要更换控制卡，就可以修复。

施耐德变频器维修可以根据各种警报来进行,常见的如OC和OLU警报,这两种警报较为常见。前者是因为短时间的大电流通过所引起的,后者则是变频器负载导致的,具体来看这两种警报的维修。OC警报一般是驱动板的电流检测回路有了故障,比如模块受到冲击或损坏,复位后依然可能会出现故障,产生的原因可能是输出电流过大,

接头松动或负载电流升高引起的电弧效应。遇到这类故障一般施耐德变频器维修可能要更换主板等部件。

力士乐hcs

驱动器故障报警

输出电压低，输出点无输出是什么问题吗？

输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障，说明变频器逆变电路已环，需要更换变频器。施耐德变频器维修过载故障，

过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短，电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重，所选的电机和变频器不能拖动该负载，也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器；如后者则要对生产机械进行检修。

ATV58HD33N4X、ATV58HD46M2X、ATV58HD46N4、ATV58HD46N4X ATV58HD54N4、ATV58HD54N4X、ATV58HD64N、ATV58HD64N4X ATV58HD79N4、ATV58HD79N4X、ATV58FHU18N4、ATV58FHU29N4 ATV58FHU41N4、ATV58FHU54N4、ATV58FHU72N4、ATV58FHU90N4 ATV58FHD12N4、ATV58FHD16N4、ATV58FHD23N4、ATV58FHD28N4 ATV58FHD33N4、ATV58FHD46N4、ATV58FHD54N4、ATV58FHD64N4 ATV58FHD79N4 施耐德变频器维修ATS48系列：ATS48D17Y、ATS48D22Y、ATS48D32Y、ATS48D38Y、ATS48D47Y、ATS48D62Y ATS48D75Y、ATS48D88Y、ATS48C11Y、ATS48C14Y、ATS48C17Y、ATS48C21Y ATS48C25Y、ATS48C32Y、ATS48C41Y、ATS48C48Y、ATS48C59Y、ATS48C66Y ATS48C79Y、ATS48M10Y、ATS48M12Y、ATS48D17Q、ATS48D22Q、ATS48D32Q ATS48D38Q、ATS48D47Q、ATS48D62Q、ATS48D75Q、ATS48D88Q、ATS48C11Q ATS48C14Q、ATS48C17Q、ATS48C21Q、ATS48C25Q、ATS48C32Q、ATS48C41Q ATS48C48Q、ATS48C59Q、ATS48C66Q、ATS48C79Q、ATS48M10Q、ATS48M12Q 施耐德变频器维修ATV61系列 ATV61H075N、ATV61H075N4Z、ATV61HU15N4、ATV61HU15N4Z ATV61HU22N4、ATV61HU22N4Z、ATV61HU30N4、ATV61HU30N4Z ATV61HU40N4、ATV61HU40N4Z、ATV61HU55N4、ATV61HU55N4Z ATV61HU75N4、ATV61HU75N4Z、ATV61HD11N4、ATV61HD11N4Z ATV61HD15N4、ATV61HD15N4Z、ATV61HD18N4、ATV61HD18N4Z