

高速路反光漆怎么施工比较好【会胜漆】涂布率高

产品名称	高速路反光漆怎么施工比较好【会胜漆】涂布率高
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

在公路反光漆表面上形成1mm以上类似橘皮的波纹即被称为橘皮现象。这一现象在施工中，尤其是新手操作的时候常常会出现，出现橘皮现象的原因大多是因为以下几个：

- 1.稀释剂的比例不当，公路反光漆的黏度较高，漆膜无法正常流平；
- 2.喷涂时喷枪距离底材较远，漆膜较薄，在粗糙的底材上容易形成橘皮；
- 3.喷枪的压力较低，反光漆喷涂的出量过小，高速反光漆施工方法，底材的遮盖不匀称；
- 4.施工环境的温度较高，导致公路反光漆中的稀释剂挥发过快，没有充分的流平时间；
- 5.漆膜干燥时间不足。

解决措施：

在喷涂后检查发现漆膜出现橘皮现象，可以对该部位进行打磨和铲除，然后再重新进行喷涂补漆。

公路反光漆出现这样的缺陷该怎么处理？

今天，我们要来讨论的这个缺陷主要是针对一些金属底材上使用的公路反光漆问题。在一些金属底材的漆膜表面会出现一些细微的锈点、斑点、气泡或脱落的情况，当表层的反光漆脱落后，底材上面的生锈部分面积会大于表面所见，这种情况被称之为底部锈蚀，也成为锈蔓延。

缺陷产生的原因：

1. 底材表面本身存在锈蚀，在进行公路反光漆施工前没有对底材表面的水珠和锈渍进行清理。
2. 反光漆超过一定的使用年限后出现了开裂，使得水分以及其他的杂质渗透到了底材表面，造成底材的锈蚀。
3. 在喷涂时使用的压缩空气中含有水分，水分和底材发生接触后导致锈蚀。

缺陷的解决办法：

首先，先将锈蚀部分的漆层清除掉，打磨掉底材上的锈斑；然后使用专用的清洁剂对底材表面进行清洁擦拭；清洁干净后让底材保持干燥，及时进行公路反光漆的施工。

东莞市汇胜化工有限公司是一家经过股份制改造而来的集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。汇胜化工坚持对产品品质生产的严谨要求，确保做到环保绿色理念，为用户创造价值。愿我们共同携手发展，互惠互赢，共创辉煌。相信汇胜，一定会胜。

会胜道路反光漆发白措施秘籍你还没领取？

在我们上次的会胜公路反光漆小课堂中具体介绍了道路反光漆施工时为什么会出现发白现象，那我们这节课教小伙伴们在遇到公路反光漆施工时遇到发白现象该使用的解决措施：

施工时材料发白的解决措施：

- 1、避免在高湿时施工，或适量使用慢干水。并且降低施工场所的湿度，避免在高湿环境下进行涂装作业，比如说使用抽湿机除湿。湿度变化时，应掌握喷涂厚度，湿度较高时，应避免涂层过厚。
- 2、被施工底材与油漆避免混入水分；采用“薄涂多次”的施工方法；避免水分进入涂层；水性腻子需要干透；避免打磨后放置时间过长。
- 3、选用合适的公路反光漆产品，容器与涂料要避免混入水分，并且使用配套的稀释剂稀释道路反光漆，道路反光漆油漆稀释剂避免于露天存放，免得湿气侵入。注意周边环境及设备的清洁和保养，避免刚刚施工的产品接触湿度大或含有水汽重的环境。
- 4、要选择合适的公路反光漆品种。季节不同，油漆的配方不同，主要是在干燥速度方面会有所调整，冬季使用的油漆需要干得快，因此，相对来说更容易发白。

5、在现场施工过程中，一旦发现有发白现象产生，应引起施工人员高度注意，立即停止作业，找出产生问题的原因，及时修正后再施工，否则出现隐患后难以修复。

高速路反光漆怎么施工比较好-【会胜漆】涂布率高由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司是广东东莞,化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇胜化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇胜化工更加美好的未来。

。