

数显外径千分尺 天津桂量量具刃具公司 重庆外径千分尺

产品名称	数显外径千分尺 天津桂量量具刃具公司 重庆外径千分尺
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

看似奇形怪状实则大有用处的测量工具

对于普通人来说，我们常用的测量工具无非就是直尺、卷尺、皮尺等，但其实，日常生活中那些高楼大厦甚至是家里的一寸壁纸都离不开这些看似奇形怪状实则大有用处的测量工具！数显游标卡尺，是游标卡尺的一种。主要以数字显示测量示值的长度的测量工具，也可以测量长度、内外径。它一般采用不锈钢或碳素钢材料，具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能。内径：圆形的物体内圆的直径称为内径，是通过空心圆柱体或空心球体中心的直线。直线的两端点在物体的内表面上。外径：圆形的物体外圆的直径称为外径。

千分尺存放时注意事项

千分尺构造主要分为两部分。一部分是曲柄和固定套筒互相牢固地连在一起；另一部分是微分筒和测微螺杆牢固的连在一起。因为在固定套筒里刻有阴螺纹，测微螺杆的外面刻有阳螺旋，所以后一组可以相对前一组转动。转动时测微螺杆就向左或右移动，重庆外径千分尺，曲柄附在测砧和固定套筒上。微分筒后端附有测力装置（保护棘轮）。当锁紧手柄锁紧后，固定套筒和微分筒的位置就固定不变。千分尺存放时注意事项：1.存储时避免阳光直射。2.存储在通风性良好、低湿度的场所。3.存储在没有灰尘的场所。4.如果存放在箱子或其它容器中，箱子或容器不能放在地上。5.存放期间，测量面之间应该留有0.1mm到1mm的空隙。6.不要将千分尺在夹紧的状态下存放。

螺旋测微器的使用方法我们经常帮客户用螺旋测微器连接我们的数据采集仪进行的测量时，我们经常指导客户在做螺旋测微器时需要做到以下几点：

1) 使用前应先检查零点：缓缓转动微调旋钮D，使测杆(F)和测砧(A)接触，到棘轮发出声音为止，此时可动尺(活动套筒)上的零刻线应当和固定套筒上的基准线(长横线)对正，否则有零误差。

2) 左手持尺架(C)，右手转动粗调旋钮D使测杆F与测砧A间距稍大于被测物，放入被测物，转动保护旋钮D到夹住被测物，直到棘轮发出声音为止，外径千分尺精度，拨动固定旋钮G使测杆固定后读数。

螺旋测微器的读数方法：

1、先读固定刻度

2、再读半刻度，数显外径千分尺，若半刻度线已露出，记作0.5mm；若半刻度线未露出，记作0.0mm；

3、再读可动刻度(注意估读)。记作 $n \times 0.01\text{mm}$ ；

4、终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度由于螺旋测微器的读数结果到以mm为单位千分位，故螺旋测微器又叫千分尺。

数显外径千分尺-天津桂量量具刀具公司-重庆外径千分尺由天津桂量量具刀具有限公司提供。天津桂量量具刀具有限公司位于天津市南开区密云路新南马路五金城二区30栋109号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前桂量量具在量具中享有良好的声誉。桂量量具取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。桂量量具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。