

医疗器械维修、瑞思迈呼吸维修、麻醉机维修

产品名称	医疗器械维修、瑞思迈呼吸维修、麻醉机维修
公司名称	四川仁安医疗设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞思迈
公司地址	四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址）
联系电话	15215095802

产品详情

[呼吸机的故障现象1](#)FiO2high报警。

考虑为O2传感器本身故障或空氧混合器氧气模块漏气。立即让医生把病人从呼吸机撤下。接上模拟肺，先对O2传感器进行定标，定标通过，可见传感器本身正常。用呼吸机自带的软件对它进行全面的自检，当进行至“气密性检查”这一步时，始终不能通过。关掉呼吸机主机和空气压缩机电源，O2管接通中心供氧。

将连接吸气端口的螺纹管插入水中，发现有气泡冒出且气泡很多，由此判断，空氧混合器氧气模块漏气，更换氧气模块。机器自检通过，试机，机器恢复正常。

故障现象O2报警。

分析与检修让医生把病人从呼吸机撤下，接上模拟肺，先对O2传感器进行定标，定标通过，传感器没有问题。关上呼吸机主机和空气压缩机电源，把与呼吸机吸气端口连接的螺纹管插入水中，无气泡冒出，可见空氧混合器氧气模块不漏气。可以把空气压缩机外壳打开检查，会发现压缩机内有许多水，只要用干纱布擦干水分，重新装入O2传感器，对O2传感器定标，定标通过。试机，机器恢复正常。