

医疗器械维修、迈瑞彩超探头维修、彩超探头保养

产品名称	医疗器械维修、迈瑞彩超探头维修、彩超探头保养
公司名称	四川仁安医疗设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迈瑞 型号:DC-8 产地:深圳
公司地址	四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址）
联系电话	15215095802

产品详情

常见B超探头故障有：声头故障；外壳故障；电缆故障；声透镜故障等，每种故障都有相对应得解决方法，下面为大家介绍声头故障和外壳故障。

声头故障

一个探头如果有明显的暗道的话,在排除电缆,声透镜等故障后一般可以初步判断为声头故障.通过专门的检测设备进行检测,从而判断多少晶片故障,具体是哪些晶片故障.一般来讲一个128个晶片的探头如果有几个晶片坏了的影响不太大的.两边的晶片影像相对比中央的晶片会小一些.但是如果有十多个以上的晶片故障的话对图像的影响就大了。

更换声头要注意新换的声头参数要与原先的声头一致或者尽量接近。主要的参数包括：几何尺寸，晶片的声学参数，此外考虑到实际使用的需要更换探头的声头在外形上要与原来一致。

外壳故障

超声探头的外壳比较多的是声头外壳，其它部位的破损通常多是由于意外所致由于声头外壳破裂后会导导致耦合剂渗透到探头内部，引起声头晶片的氧化合腐蚀，所以声头外壳的故障也需要尽快修理,防止故障越来越大。