

模温机反应釜宁波 冷热切换快速控温

产品名称	模温机反应釜宁波 冷热切换快速控温
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

因为近期比较冷，接到客户说反应釜模温机不加热，问题解决不了，影响生产进度，给客户造成了很大的困扰，通过跟客户的具体沟通下来，小编总结了下模温机反应釜宁波不加热的原因供大家参考下。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货上门。

1.过滤器堵塞。过滤器堵塞是模温机不加热的常见原因，主要是由于模温机系统管路中的杂质经过循环过滤没有进行及时清理导致模温机热油没有进入夹套造成，这时我们将进口处的过滤器拆下来进行清洗，清洗后装上去就能解决问题。

2.加热管损坏。加热管的损坏是造成模温机不加热的主要原因，我们可以利用万用表对模温机的交流接触器进行电流检测来判定，确认加热管损坏，如果损坏可联系厂家进行更换，急的话让厂家寄一根加热管过来，自己进行更换，更换步骤一般厂家都会有的，图文并茂的操作手册。

3.管路连接问题，正常管路进出口为一进一出，客户经常会接错，把进口接到出口这样就会导致模温机不加热，正常的模温机进出口与主机设备的进出口是反过来的，反应釜的进出口一般是低进高出，用硬管连接。

当我们遇到模温机反应釜宁波不加热的情况时，一定不能着急，此时我们需要做的是冷静分析寻找原因，针对过滤器这一块及时进行清理，按照上面的所述分析，一步步排出，肯定能解决模温机不加热的问题。