

快速砂浆喷涂机图推荐「在线咨询」

产品名称	快速砂浆喷涂机图推荐「在线咨询」
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

产品详情

技术特点

2.1 提高工作效率

砂浆经过泵直接喷到结构表面，解决了砂浆垂直运输问题，免除了人工运输砂浆，灰勺递灰、托板接灰和抹子抹灰等体力劳动，从而大大地降低工人劳动强度，提高工作效率。

2.2 有效解决人工短缺与熟练技工贫乏的难题

墙面抹灰施工以工厂流水线式运作，大大有助于参与这一运作体系中的每一个成员能相互促进与相互推动。这样既能提高工作效率，又能让新入行工人在短期内适应施工要求，并极大便于施工管理；机械化施工材料的损耗大幅度下降，既节省成本，又有利于文明施工。

2.3 减少空鼓开裂

这是基于喷浆上墙的抹灰砂浆，一则能充分渗透到基层表面的孔隙内部，使到浆料与基层的接触面积增大，而有效提高抹灰层与基层的粘结强度；多功能砂浆喷涂机操作步骤与要求1、每班开机前，先按动手油泵数次，向传动部位注油。另则，以压缩空气喷浆上墙的砂浆层其密实度较以手工操作提高2倍以上，且密实度的均质性能保持一致，再加上砂浆料高速喷射上墙，其流离水份被挤出，从而能大大降低砂浆层的塑性与干燥收缩，进而显著提高墙面抹灰层的整体性、稳定性、耐久性与可靠性。

二、适用范围

适用于住宅、公寓、办公楼、公共建筑等抹灰作业，特别适用于30层左右的高层住宅建筑。

砂浆喷涂机在砂浆输送，喷涂过程中，由于各种原因会造成砂浆堵管现象。一般有以下几种原因造成，

快速砂浆喷涂机图，堵管一般发生在使用初期，每天初次使用必须加水润滑管道，和打一斗车水泥浆把料带活，再开始正常喷涂。砂浆在管道中停留时间过长而产生堵管，主要原因是长时间停顿使砂浆产生初凝现象，导致流动降低产生堵管，一般中途停机30分钟左右启动机器5到10秒钟，让砂浆流动就行。2有效解决人工短缺与熟练技工贫乏的难题墙面抹灰施工以工厂流水线式运作，大大有助于参与这一运作体系中的每一个成员能相互促进与相互推动。喷涂时压力过高产生的堵管现象，在喷涂时输送距离过远，高度过高产生压力过高，另一种是喷枪口异物堵塞，而使砂浆管内压力升高，使接口处产生泌水现象，导致堵管现象产生，这种现象堵管现象一般都是有前兆的，在喷涂过程中流量明显减少，同时工作压力逐渐上升，这时工作人员要及时停机，堵管前期一般在出料口，和接管处清理比较简单，如果没有及时停机是管道严重堵塞的话，只能用水清洗管道来排除了，选择合适的软管右下向上进行冲洗。

砂浆喷涂机设计合理、泵和压缩机一体化，移动方便。送料连续，无脉冲现象；另则，以压缩空气喷浆上墙的砂浆层其密实度较以手工操作提高2倍以上，且密实度的均质性能保持一致，再加上砂浆料高速喷射上墙，其流离水份被挤出，从而能大大降低砂浆层的塑性与干燥收缩，进而显著提高墙面抹灰层的整体性、稳定性、耐久性与可靠性。适用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆；喷涂均匀、粘着力强；功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆；新型砂浆喷涂机喷嘴和喷管连接可任选方向，便于操作。喷涂机使用方法:1、使用大型喷枪作业时，喷涂距离应为20~30厘米，使用小型喷枪作业时，喷涂距离则应为15~25厘米。距离过近则喷涂厚，过远则薄。2、喷枪运行速度要保持均速，一般速度在30?60厘米/秒。过慢容易产生流挂，过快则容易漏底。3、对于喷雾图形的搭接需要在日常工作中积累经验，才能把喷涂效果发挥到*。

4、喷涂涂料的温度应控制在20-30 °C，否则会影响到涂料的黏度，从而影响到喷涂效果

快速砂浆喷涂机图推荐「在线咨询」由任县新普机械制造厂提供。“砂浆喷涂机,二次构造柱泵,喷浆机,水泥喷浆机,构造柱输送泵”就选任县新普机械制造厂，公司位于：河北省任县邢湾镇工业区，多年来，新普机械坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。全自动粉墙喷涂机设备的出现真正的填补了建筑抹墙的长久空白，也是目前世界上数得着的机械化、自动化设备。新普机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事小型石膏喷涂机，新型石膏喷涂机，墙面粉刷石膏喷涂机的厂家，欢迎来电咨询。