

四川成都MP377西门子触摸屏花屏维修

产品名称	四川成都MP377西门子触摸屏花屏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

上海公司地址：上海市青浦区崧泽大道6686号1-207

成都公司地址：四川省成都市青白江区清泉大道一段716号

成都雷盛达电气设备提供四川成都MP377西门子触摸屏花屏维修，成都西门子触摸屏维修公司，绵阳/德阳西门子触摸屏维修，遂宁/南充西门子触摸屏维修，贵阳/昆明西门子触摸屏维修厂家，MP377西门子触摸屏开机花屏原因，西门子触摸屏启动一会花屏维修，西门子触摸屏白屏/蓝屏/黑屏/显示条纹/不能通讯/反复启动/不能进入操作界面等故障维修，免费检测，价格合理，质保期长。

本公司专业提供西门子变频器维修，西门子触摸屏维修，西门子PLC维修，西门子伺服驱动器维修，西门子伺服电机维修，西门子直流调速器维修，派克直流调速器维修，欧陆直流调速器维修，ABB直流调速器维修，各种进口品牌变频器维修，

西门子触摸屏维修型号：

西门子SIMATIC HMI Comfort Panel：TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP1200

西门子多功能面板维修：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等

西门子触摸屏维修：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177B PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等

可通过操作面板6901实现马达的启/停、速度控制

英国派克（SSD）传动系统有限公司是变频器、直流传动和伺服传动及电机工业领域内的制造厂商，以

宽广的产品范围，可靠的产品质量，不断创新的领X技术，丰富的应用经验和全球的支持能力而著称。

欧陆派克直流调速器显示以下故障维修：

OVER SPEED 超速报警，MISSING PULSE 丢失脉冲报警
，DISCONTINUOUS（断续点）值时，启动报警，FIELD OVER I 励磁过电流报警
，HEATSINK TRIP 散热器过热报警 THERMISTOR 外接热敏电阻报警 电机温度太高。OVER
VOLTS（VA）过电压报警 电枢电压接线松动，SPEED FEEDBACK 速度反馈报警，ENCODER
FAILED 编码器故障，FIELD FAILED 励磁故障，3 PHASE FAILED 3相故障，PHASE
LOCK锁相 检查电源频率；5703 RCV ERROR 5703RCV错误，STALL TRIP堵转跳闸，OVER I TRIP
过电流跳闸，ACCTS FAIED ACCTS 互感器故障，AUTOTUNE ERROR

人机页面：

590+人性化设计的MMI使操作者在各种条件下可设置参数、监视和诊断装置的故障，所有信息均可在两行背光液晶显示器上清晰地以英文（或其它语言）显示出来。此MMI可以实现本地启动/停止、速度给定和转向控制，协助设置调试。MMI可以安装在590+装置上，也可安装在3米以外的控制柜面板上。

信息可以通过目录式菜单结构获取并显示出来，无须查找操作手册或参考编码表。

所有功能及显示均可用四个单一功能的按键设置和获取，这种单一功能的按键可以防止操作者混淆功能，产生错误。菜单目录包括：

诊断

诊断：显示速度反馈、速度偏差、电流反馈、磁场电流/电压、模拟量输入/输出、数字量输入/输出状态等信息。

参数设定

参数设定：用于设定所有功能块的参数，如反馈方式、磁场控制方式、速度环运行方式等。

口令保护

口令保护：一些重要参数可用口令保护，以防误操作。

报警

报警：Y于显示当前控制器的报警状态。

参数存储

参数存储：将修改好的参数保存在EEPROM中。

串行口

串行口：用于设定与通讯有关的参数，如串行口、波特率、控制器地址等。

系统组态

系统组态：用于对模拟量输入/输出、数字量输入/输出等进行组态。