

屋顶风机 中宝通风 湖州风机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 屋顶风机 中宝通风 湖州风机 |
| 公司名称 | 常熟市中宝通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号) |
| 联系电话 | 13606235103 |

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

镀锌板/不锈钢皮带式负压风机：

主要结构：风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配置，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，湖州风机，亦可避免雨雪及倒风的影响。

性能的特点：外框采用先进的自动数控设备加工工艺，精度极高；特厚镀锌层，抗腐蚀性极强。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，玻璃钢负压风机，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 噪声解决方法：

原因一：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶。

原因二：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因三：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等。

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，不锈钢风机，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

按进排气口分

排气扇按进排气口分为隔墙型（隔墙孔的两侧都是自由空间，从隔墙的一侧向另一侧换气）、导管排气型(一侧从自由空间进气，屋顶风机，而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气，而另一侧向自由空间排气)、全导管型（排气扇两侧均安置导管，通过导管进气和排气）。

按换气方式分

排气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气，通过排气扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。

屋顶风机-中宝通风(在线咨询)-湖州风机由常熟市中宝通风设备有限公司提供。“无动力涡轮通风器;通风设备”就选常熟市中宝通风设备有限公司，公司位于：常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)，多年来，中宝通风坚持为客户提供好的服务，联系人：秦总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中宝通风期待成为您的长期合作伙伴！