

宿迁市静电毛针织服检验第三方检测公司

产品名称	宿迁市静电毛针织服检验第三方检测公司
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

防护服是工作人员在日常作业时用来隔离高温、强辐射热、低温、化学试剂、电弧、辐射、粉尘等多种伤害的，一旦防化服发生任何污染、破损或变形时，将会直接影响作业人员的身体安全，所以防护服的检测是非常重要的，可以确保防护服的完整性。

第一次检测应在收到防护服时进行，以确保防护服的完整性在运输途中没有受到影响。该检测应在收到防护服时立刻进行，以确保运输途中没有任何损坏。在穿着前也要进行一次检测。污染的、受损的、或者变形的化学防护服不应再使用，对于储存的防护服，建议每年进行跟踪检测防护服的检查应至少包括以下步骤：

- 1.将防护服放置于一个干净且平整的表面。
- 2.在防护服内使用手灯来检查防护服表面的破洞、切口或破损情况。注意：胶条盖住的服缝纫针孔不属于缺陷。
- 3.检查缝线处是否有胶条翘起或密封不足。
- 4.检查防化服面料和缝线处有无损坏。面料和缝线处有时会有一些不影响防护效果的肉眼可见的污点，这污点可能包括缝线胶条附近的颜色黯淡或白点。防护层如有损坏或撕裂情况，为不合格产品。

碘酒用来确认物理破裂的情况，将碘酒涂在可疑区域，再用干毛巾擦去多余碘酒。如果留有深咖啡的印迹，说明防护层有破裂现象，此防护服为不合格。直接贴近缝线胶带的区域可能呈浅黄色，这是由于生产过程中的出于加热条件下而造成的。这种浅黄色印迹不属于缺陷。缝线胶带边缘也可能会有很淡的印迹，这也不属于缺陷。

- 5.检查面罩(如有)密封是否可靠，并确保面罩内视线是否清晰。
- 6.检查防护服的供气系统(如有)，确保其连接正确且正常工作。
- 7.检查防护服手套(如有)，确保其可以正常工作。

- 8.如果手套与防护服相连，检查手套和防护服之间的接口。
- 9.如果靴子与防护服相连，检查靴子和防护服之间的接口。
- 10.检查拉链和拉链配件的功能确保其可以正常使用。如果拉链无法使用，则可使用原料制造商提供的石蜡或润滑剂在其外部和内部轻轻地进行润滑。
- 11.检查防护服的呼吸阀(如有)，确保其没有堵塞，能够行正常工作。
- 12.检查所有防护服的搭扣、拉链、调节皮带和其他配件，确保其没有问题，能够正常工作。
- 13.检查防护服的警示标签，确保其牢固固定于防护服上，且可以很方便地阅读，
- 14.未经NFPA 1991和NFPA，994，级标准认证的(A级)气密防护服，在每次防护服检测时，应进行压力检查，以测试其完整性。