

绵阳UV打印机 如何选择 【诺彩】

产品名称	绵阳UV打印机 如何选择 【诺彩】
公司名称	广州诺彩数码产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋
联系电话	13602430913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州诺彩数码产品有限公司

uv平面打印机图片有什么要求

广州诺彩数码产品有限公司推出的UV平板打印机、数码直喷印花机，已广泛应用于广告、家居建材、装饰装潢、箱具、家纺服装、工艺礼品、个性定制等相关领域。先后通过CE、ISO-9001:2015等国际认证，产品远销美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等100多个国家，且与国外多家专业公司建立长期稳定的合作关系。

公司在稳步发展，不断加大研发力度，获得国家专利12余项，其中6项实用新型专利，4项外观设计专利和2项发明专利。

其实没有要求，uv打印机基本上兼容所有的格式的图片，但是考虑到实际印刷出来的效果，尽量建议大家使用经过PS，或的矢量图。这样能确保产品打印出来的质量，越是像素高的图片，打印的效果越好。

选uv打印机首要问题，应该从打印机的稳定性、喷头的选择、后期的维护成本（更换喷头的价格）、售后服务等因素去考虑。

就拿喷头来说，爱普生的喷头只有1500左右，寿命达8-16个月，绵阳UV打印机 如何选择，理工G5喷头2万多，使用寿命9-18个月，精度比理光的高，这就决定了打印机在以后的使用过程中成本是否增加的问题。综合算下来，爱普生的喷头的后期使用成本是极低的。

uv平板打印机喷头加热不升温解决办法

广州诺彩数码产品有限公司（以下简称诺彩）坐落于广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑；是一家专业从事数码印花设备、耗材集研发、生产制造、销售、售后服务支持于一体的高新技术企业。

公司推出的UV平板打印机、数码直喷印花机，已广泛应用于广告、家居建材、装饰装潢、箱具、家纺服装、工艺礼品、个性定制等相关领域。先后通过CE、ISO-9001:2015等国际认证，产品远销美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等100多个国家。

uv平板打印机喷头加热不升温，将直接影响uv墨水的正常出墨，导致打印过程中出现断墨情况。尤其在冬季气温低的时候，uv墨水的流畅性要远不及夏季，这时候不仅设备喷头、uv墨水需要加热，外部的工作环境也需要一个适宜温度。适合uv平板打印机工作的环境温度在20 到30 之间，湿度在30%-60%之间。一般喷头不升温故障出现的原因有5种，解决起来也很简单。

1.加热片老化

这个属于正常现象，uv平板打印机喷头加热片工作的时间长了，一般6个月的时间后出现老化情况，更换新的加热片即可。

2.机器没有复位

将uv平板打印机机器复位下，重新打开即可，这样加热片会升温。

3.加热接触不良

检查下加热片跟喷头线路接触是否松开或者断裂，有的话，重新连接下即可恢复正常。

4.加热电源盒电压过低

打开uv平板打印机电源盒盖子，看下电压的数值，是否过低导致，如果过低，检查下稳压器是否正常即可。

5.加热片导热不良

加热片跟uv平板打印机喷头之间螺丝是否松开，导致缝隙变大，或者导热处存在异物等，及时清洗干净，拧紧在一起即可。

需注意的是，到冬季天气冷的时候，uv平板打印机开始印刷之前，一定要对uv墨水进行、喷头等关键部位加温后再印刷，如果是老款的设备，UV打印机 如何选择

机器稳定，没有加热片或者内置循环加热系统的话，UV打印机 如何选择

机售后保障，不妨购置一台外置的小太阳取暖，开启之后，距离喷头20厘米左右，保持打开即可。

广州诺彩数码产品有限公司（以下简称诺彩）坐落于广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑；是一家专业从事数码印花设备、耗材集研发、生产制造、销售、售后服务支持于一体的高新技术企业。

公司在稳步发展，UV打印机 如何选择 售后服务，不断加大研发力度，获得国家专利12余项，其中6项实用新型专利，4项外观设计专利和2项发明专利。

UV打印机打印皮革的是没有问题的，工艺非常成熟，不管是图案的附着力、还是图案的精细度、精美度都是能保证的。不过打印皮革的墨水是需要注意的，具体的要看打印的皮革的柔软度。

如需uv打印机设备可以考虑爱普生uv打印机，它采用的是性价比非常高的爱普生喷头，墨点为3.5PL，打印精度可到达1440dpi，喷头价格实惠，后期使用、维护成本低。

绵阳UV打印机 如何选择-【诺彩】由广州诺彩数码产品有限公司提供。“uv打印机,平板打印机,数码印花机”就选广州诺彩数码产品有限公司，公司位于：广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋，多年来，诺彩坚持为客户提供好的服务，联系人：江总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺彩期待成为您的长期合作伙伴！