

# 3RW4443-6BC44西门子软启动器维修公司

产品名称	3RW4443-6BC44西门子软启动器维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:3RW4443
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

3RW4443-6BC44西门子软启动器维修公司,上海雷煜、成都雷盛达电气专业提供上海西门子软启动器维修,江苏南京/无锡/苏州/徐州/泰州/常州/镇江西门子软启动面板不亮维修,浙江杭州/宁波/嘉兴/湖州/温州西门子软启动模块烧坏维修,湖南长沙西门子软启动器维修,湖北武汉西门子软启动器旁路不能吸合维修,四川成都/攀枝花/绵阳/德阳西门子软启动维修公司,重庆西门子软启动器维修,公司采用进口原装配件,免费检测,收费合理,当天修复。

西门子软启动器维修故障：1、西门子软起启动器故障灯亮，电机没反应。故障：启动方式采用带电方式时，操作顺序有误。对策：正确操作顺序应先送主电源，后送控制电源。故障：电源缺相，软起启动器保护动作。对策：检查电源。故障：西门子软起启动器的输出端未接负载。对策：输出端接上负载后软起启动器才能正常工作。2、用户在使用过程中出现启动完毕，旁路接触器不吸合现象。故障：在启动过程中，保护装置因整定偏小出现误动作。对策：将保护装置重新整定即可。故障：在调试时，软起启动器的参数设置不合理。

对策：主要针对的是55KW以下的软起启动器，对软起启动器的参数重新设置。故障：控制线路接触不良。对策：检查控制线路。3、用户在启动过程中，偶尔有出现跳空气开关的现象。故障：空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。对策：空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型。故障：软起启动器的起始电压参数设置过高或者启动时间过长。对策：根据负载情况将起始电压适当调小或者启动时间适当缩短。故障：在启动过程中因电网电压波动比较大，易引起软起启动器发出错误指令，出现提前旁路现象。

3RW4443-6BC44西门子软启动器维修公司西门子软启动器型号：

SIRIUS 3RW30、3RW3003-1CB54，3RW3003-2CB54，3RW3014-1CB04，3RW3014-1CB14，3RW3016-1CB04，3RW3016-1CB14，3RW3024-1AB04，3RW3024-1AB05，3RW3025-1AB14，3RW3025-1AB15，3RW3026-1AA12，3RW3026-1AB14，3RW3026-1AB15，3RW3034-1AB04，3RW3034-1AB15，3RW3035-1AA12，3RW3035-1AB04，3RW3035-1AB05，3RW3036-1AB14，3RW3036-1AB15，3RW3044-1AB04，3RW3044-1AB05，

3RW3045-1AB05 , 3RW3045-1AB14 , 3RW3038-1BB14 63A30KW/400V 3rw3038-1bb14、 3RW3038-1BB14  
63A30KW/400V 3rw3038-1bb14 3RW3046-1AB14 , 3RW3046-1AB15 3RW3124-1CB14 , 3RW3125-1CB15 , 3R  
W3126-1CB14 , 3RW3452-0DC35 , 3RW3454-0DC24 , 3RW3454-0DC45 , 3RW3455-0DC24 , 3RW3455-0DC  
44 , 3RW3455-0DC45 , 3RW3457-0DC24 , 3RW3457-0DC25 , 3RW3458-0DC34 , 3RW3458-0DC35 , SIRIUS  
3RW303RW3458-0DC44 , 3RW3465-0DC34 , 3RW3465-0DC35 , 3RW3466-0DC34 , 3RW3926-8A , 3RW393  
6-8A , 3RW3950-6DC28 , 3RW3950-6DC38 , 3RW3950-6DC48 , 3RW3950-8DC28 , 3RW3950-8DC48 , 3RW  
3960-8DC28 , 3RW3960-8DC48 , 3RW3970-8DC28 , 3RW3972-8DC28 , 3RW3973-8DC28 , 3RW3986-5DC85  
,