

## 下陆塑胶跑道，下陆新国标塑胶跑道

产品名称	下陆塑胶跑道，下陆新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

下陆塑胶跑道，下陆新国标塑胶跑道

塑胶跑道收缩及翻边的浅析：

### 一、沥青基础

沥青基础在制作过程中一般是垫底碾压实后，铺碎石或混凝土C15砼后。铺摊沥青一般为厚7mm，表面再铺一层细沥青3-5mm，在碾压过程中边缘一定要压密实，这个也是运动场塑胶跑道及球场聚氨酯翻边易收缩的原因之一。

### 二、混合型跑道

一般使用一年后，经历日晒雨淋温度的差异后易收缩和翻边，有的整个能像地毯一样揭起来。是由于用的双组份或单组份聚氨酯材中的有效聚氨酯聚合物固含量不够。例如用的便宜辅材填料过多，氯化石蜡（长链）、粉料、稀释剂、轻组份材料随着时间的推移，慢慢挥发和迁移到表面，造成体积的变化，使得运动场塑胶跑道或球场弹性体材变形后出现翻边、收缩现象。

### 三、透气型跑道（渗水型跑道）

1. 由于使用的单组份胶粘剂（简称胶水）的NCO达不到，在单组份胶水中轻组份物质或其他工艺性操作材料过多，造成固化后，轻组份物质排放或迁移至表面，造成体积变化。

2. 由于渗水型跑道使用的打底颗粒，包含的三元乙丙胶非常少，填料过多或者是硫化时间及条件没有达到，造成生胶。耐温，耐老化不好，颗粒经历日晒雨淋及温差变化，施工时密实度不够，造成颗粒松散慢慢老化（粉化）后，形成了脱落、收缩及翻边。

[新国标塑胶跑道](http://www.cnpaodao.com/)、[塑胶跑道](http://www.zgmhty.com/)、[透气型塑胶跑道](http://www.zgyzty.com/)、塑胶球场材料厂家