

# 进风立井井口平移式进风门特点分析

产品名称	进风立井井口平移式进风门特点分析
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	990.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型蛤O:MFBL 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 进风立井井口平移式进风门特点分析

进风立井井口平移式进风门存在雨水由外密封圈与基础之间的20多米长的环形接合部渗入密封油槽的问题。雨水沉到密封油槽底部，而使密封油溢出密封槽，流到外边。尽管在渗水处加覆盖物，但效果并不明显。到冬季密封油槽底部的积水结冰，和防爆门密封部分冻在一起，导致防爆门打开困难。一旦发生事故，肯定会对安全使用造成危害。

进风立井井口平移式进风门，问题分析 分析雨水渗入及结冰的原因，笔者认为主要原因有二：1) 外密封圈直径较大与基础之间的接合面很长，且外密封圈由数块金属构件组合联接而成，不可能完全调整到一个平面上，又因基础面也不可能抹得很平，故即使有橡胶板为垫也不可能使接合缝密不透水。

2)进风立井井口平移式进风门都高出自然地平面露天设置，不象进风井井口房那样具有取暖加热风流设备。在北方冬季外界气温零下十几度，冷空气透过缝隙从外界流入形成冷气流。在防爆门基础高出自然地平面的一段高度范围内，井筒内外气温都处于0 以下，从而发生密封油槽底部的水结冰，防爆门被冻住的现象。在一定程度上失去了它应有的保护功能。