

普洛菲斯触摸屏维修各种问题PRO-FACE修必彻底

产品名称	普洛菲斯触摸屏维修各种问题PRO-FACE修必彻底
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	267.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

普洛菲斯触摸屏常见问题处理,白屏；白屏有两种原因，屏本身问题跟电路板故障，看操作屏触摸有没有反应来判断是哪里问题，花屏；花屏常见问题给屏驱动电路信号不良或某一路信号不良所照成的花屏，触摸板不良；触摸不灵或某一部风触摸不良多是由于触摸板本身不良所引起的，也有一部分是触摸电路信号通讯问题,黑屏；黑屏造成的问题有没有背光点不起屏幕而可以操作，另外一种情况是由于主板没有工作而整机不能启动只有电源指示灯亮,白光，罗克韦尔AB，台达，西门子，海泰克，基恩士，威纶，富士，三菱，普洛菲斯，三菱触摸屏维修，可解决触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

V710C,专业维修触摸屏，维修白光触摸屏，维修

HAKKO触摸屏维修中心，维修HAKKO触摸屏，HAKKO触摸屏触摸不灵维修，维修HAKKO触摸屏，维修HAKKO触摸屏，维修HAKKO触摸屏，维修HAKKO触摸屏，维修HAKKO触摸屏，

触摸屏维修，可修复HAKKO白光触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应！

HAKKO（白光）触摸屏型号：V6系列

：V606eM、V606eC、V606iM、V606iC、V606iT、V608CH、V609E30M

V7系列：V706T、V706C、V706M、V708SD、V708iSD、V708CD、V710T、V710iT、V710S、V710iS、V710C、V712S、V712iS、GD-80T01MJ-G,GT1000系列、GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、A900GOT系列

、F930GOT系列、F940GOT系列、F900GOT系列；

白光触摸屏维修范围：V6系列、V7系列；

西门子触摸屏维修范围：TP系列、OP系列、MP系列(包括新推的K-TP178,OP73,TP177)等；

普洛菲斯触摸屏维修范围：GP系列、ST系列、PL系列、LT系列、GLC系列、FP系列等；

威纶触摸屏维修范围：MT500系列、MT600系列、MT5000系列；

海泰克触摸屏维修范围：PWS1711系列、1760系列、3260系列、3760系列、6000系列；

富士触摸屏维修范围：UG20系列、UG30系列等；

贝加莱触摸屏维修范围：PowerPanel 100系列、200系列、21/41系列；

研华触摸屏维修范围：TPC系列；QUICKPANEL触摸屏维修范围：QPJ系列、QPA系列；

光洋触摸屏维修范围：C-MORE系列；UNIOP触摸屏维修范围：触摸式系列、手持式系列；

埃萨触摸屏维修范围：Vt系列；红狮触摸屏维修范围：G3系列；

欧姆龙触摸屏维修范围：NT系列；

松下触摸屏维修范围：GT01系列、GT10系列、GT30C系列、GT21C系列；

触摸屏维修服务项目1、专业维修各种品牌触摸屏；2、专业维修各国品牌触摸屏显示器；3、专业维修各种触摸查询一体机；4、专业维修各国品牌触摸屏电脑；5、专业维修工业电路板、工业触摸产品；