

# 凤泉畜牧业氧化塘1.0mm土工膜按需定制

产品名称	凤泉畜牧业氧化塘1.0mm土工膜按需定制
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

## 产品详情

### HDPE 土工膜的刺穿破坏

HDPE 土工膜破坏的原因主要有两个:一是受施工影响,二是受不均匀沉降影响。表2给出了HDPE 土工膜各阶段的破坏比例。施工破坏是HDPE 膜破坏的主要原因。HDPE 膜的抗刺穿能力较差,在施工过程中,HDPE 膜边缘部分的缝制和焊接时都可能留下一些小孔,这是HDPE 膜渗漏的主要原因。另外,在HDPE 膜铺设过程中,由于小石块等硬物的存在也会使HDPE 膜刺穿。由于HDPE 膜的双轴向拉力的承受能力较差,小孔会慢慢变大,HDPE 膜逐渐破坏。

泰安市格瑞土工材料有限公司专业生产:垃圾场土工膜,北京土工膜,人工湖土工膜,渣场土工膜,灰坝土工膜,尾矿坝土工膜,污水池防渗膜,藕池防渗膜。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:泰安市恒瑞土工材料有限公司

HDPE土工膜的抗刺穿能力差,故在施工前期要平整填埋场,清理表面,取出小石子树枝等尖锐物品。施工时

HDPE土工膜的铺设一般采用机械铺设和人力铺设相结合的方法进行,按先边坡后基底,先高处后低处的原则滚动铺设。HDPE膜连接采取热焊式,焊前须经过试焊工作,HDPE土工膜焊条必须与制作HDPE膜的树脂材料相同,直径4mm或5mm。

HDPE土工膜的铺设还应注意天气的变化,在风雨雾天气,畜牧业氧化塘1.0mm土工膜,避免铺设HDPE膜、土工布的铺设是应避免起皱撕裂等现象,保护HDPE膜。铺好的HDPE膜应及时用砂包压重,防止HDPE土工膜被大风吹起,同时也保护HDPE膜不受损伤。

泰安市格瑞土工材料有限公司专业生产：HDPE土工膜、垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜。

HDPE土工膜有多种厚度，确定厚度的主要因素有土工膜的受力状况、耐久性、抵抗机械损伤的能力等。根据现行国家规范J122-2001的规定，垃圾填埋场使用单层HDPE土工膜复合垫衬，土工膜的厚度应 1.5mm。一般大型填埋场多用2mm厚，这一厚度可以满足填埋场对HDPE土工膜的要求。

HDPE土工膜的强度需要满足下式的要求: HDPE土工膜( 50mm × 50mm) 的极限抗拉强度与极限伸长率。HDPE土工膜的极限抗拉强度在37 ~40N/mm。总的来说，HDPE膜的层数越多，安全性越强，费用越高。

泰安市格瑞土工材料有限公司专业生产：垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜。

凤泉畜牧业氧化塘1.0mm土工膜按需定制由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。泰安市恒瑞土工材料有限公司是从事“土工膜,防渗膜,复合土工膜,HDPE土工膜,垃圾填埋场防渗膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马振泉。