

# 台达触摸屏有问题,哪里可以修里

产品名称	台达触摸屏有问题,哪里可以修里
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	217.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

台达触摸屏屏幕开机走一半不动是什么问题吗？

台达触摸屏鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：  
：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；  
三菱触摸屏发生故障；三菱触摸屏控制卡发生故障；三菱触摸屏信号线发生故障；计算机主机的串口发生故障；计算机的操作系统发生故障；三菱触摸屏驱动程序安装错误。

三菱触摸屏维修，本公司可解决三菱触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

接不良导致无法通讯,调整针脚位置,误用软件所致,画面不能切换,面板表面有裂痕导致触摸不良,触摸死机,触摸屏会出现一些什么故障呢,触摸屏又要怎么维修? 屏幕无光处理过程：用手接触屏幕，蜂鸣器有呼应，阐明程序运行正常。量高压条12伏DC电压正常，操控电压ENABLE低有用为低电平正常。毛病在高压发作电路或灯管现已损坏。拆开发现灯管一头现已发黑，替换灯管后仍然无光，查看高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器，于是买一个LCD的带两管的高压条，接好线后固定，通电正常。屏幕无显示，电流约100mA修正过程：用手接触屏幕，蜂鸣器无呼应，程序运行不正常。万用表丈量几组电压3.3伏、5.1伏、12伏都正常。据用户反映，用户发现接触屏毛病后曾企图修理，在通电的过程中，呈现过一次正常的状况，但断电后再次通电就不行了。剖析芯片某个脚位有虚焊，使得总线过错，然后程

序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热，同时用镊子按压芯片，使焊脚和锡从头熔合。通过以上处理后，从头开机，电流上升到470mA，一切正常。触屏无反应 首要查看各接线接口是否呈现松动，然后查看串口及中止号是否有抵触，若有抵触，应调整资源，避开抵触。再查看接触屏表面有没有呈现裂缝，如有裂缝应及时替换。还需要查看接触屏表面是否有污垢，若有，用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是否作业正常，正常时，指示灯为绿色，而且闪耀。接触屏维修事例五：使用后接触无反应 某些应用场合，由于接地功能欠安，会由于操控盒外壳布满了很多的静电，然后影响操控盒内部的作业电场，导致接触逐渐失效。此时用一根导线将操控盒外壳接地，从头启动即可。触摸屏和按键全部失灵，有的开机时都正常一会全失灵：加焊或更换触控IC；加焊或更换CPU；写软件，按键失灵，触摸正常一般为某一按键卡住，触摸屏失灵。按键正常：换触屏。加焊或换触控IC。植CPU。查断线或短路。触摸屏偏差，可以校正，但校正后还是偏：恢复出厂或格码片1M，校的时候故意偏校 换触屏，开机就出校正画面，可以校准，但无法完成，一直让校准：换触屏、格码片、写全字库、植CPU 焊或换触控IC，检查触控IC周围组容元件有无开路 划盖。翻盖机换排线，

触摸失灵，拆机就正常，装机又失灵：触摸屏四条边太紧把密封条拆掉 触屏引线根部断线虚连 主板相关元件虚焊。当触摸屏发生触摸功能失灵现象时，首先尝试进入离线模式，验证触摸屏的故障点是不是背光灯烧坏。台达触摸屏屏亮了时间久了，就花屏，黑屏是什么原因吗？

台达触摸屏花屏了，时好时坏，因为屏亮了，就花屏了，过了几天通电后就好了，用了没多久就又有排线松了 不是屏幕问题，震动对触摸屏的影响，电磁干扰，触摸屏本身有虚焊或零件损坏，会不会是屏坏了呢，也有可能，但是从现象来看，这种几率比较低，更新下韧体试试 我记得有韧体可以更新的，维修台达触摸屏主板坏，维修台达触摸屏上电黑屏、维修台达触摸屏花屏、维修台达触摸屏蓝屏

富士白光触摸屏维修，UG430H-TS1V710ISDV710T-004V710CV710SV710CD-038V710ISUG530H-VH1UG530H-VS4

白光触摸屏维修：NL6448BC33-53、NL6448BC33-54、KCS104VG2HC、KS3224ASTTAA121SK26、PBH380DB2A31、LQ057Q3DC02、KCG057QV1DBNL6440AC30-04、KCS3224ASTT、LQ057Q3DC02、LQ7BW556

白光触摸屏维修：KCS057QV1AA、KCB104VG2CA、KCB104VG2BA、KCS057QV1AD-G23K648L-FF KC S6448BSTT、KHS072VG1MB、KL6440VG2MB、KL6440RSTSKL6440SSTS、KCS3224ASTT、KCB6448MSTT KCG057QV1ADKCS057QV1AD、KCS057QV1AJ、TCG057QV1AC、KCS077VG2EAKCS6448MSTT、KH B084SV1AA MSTT、KHB084SV1AA、KCS6448DSTTKCS6448ESTT、KCS6448JSTT-X3、KCT121SV2AA-A01、KS3224SSTTKG057QV1CA-GOO、KS3224ASTT-FW-X20、KCG057QV1DB-GOO、KG057QV1CA-G60 KCS057QV1AA-GOO、KCS057QV1AJ-G20、KCS3224ASTT-X1、KCS3224ASTT-X6KCS3224ASTT-X7-07、KCS057QV1BR-G21-52 KCS057QV1BT-G20-21、KG057QV1CA-G03-73KG057QV1CA-G01-66、KCS057QV1BR-G20、KG057QV1CA-G04-65、KCG057QV1DB-G66-6YKL3224ASTT-FW、KCS057QV1AJ-G32、KCS057QV1AA-GOOO、KG057QV1CA-G02KG057QV1CA-G03、TCG057QV1AA-G10、KCB104VG2BA、KCB6448BSTT-X5KCB6448BSTT-X6、KCS6448MSTT-X1、KCS6448BSTT-X11、KCB104VG2BA-A41KCS104VG2HC、KCS6448HSTT-X20、KCS6448HSTT-X21 KCS6448HSTT-X11KL6448USHS-FFW-X2、KCB6448BSTT-X11

白光触摸屏维修：LM104VCT51、LRUGB6022A、KCS104VG2HB、LM104VID11LM104VID21、KS3224ASTT、LQ10D213、KCS057QV1BHLTD121C30U、NL10276AC28-02L、KL3224AST、LRUGB6082A

