

机械设备吊装 无锡设备吊装 顶好机电设备安装

产品名称	机械设备吊装 无锡设备吊装 顶好机电设备安装
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装作业中防止高空坠落应采取的一些措施：1、操作人员进行高空作业时，要正确使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩环挂于高处，而人在低处操作。2、在高空使用撬杠时，人要立稳，如附近有脚手架或已装好构件，应一手扶住，一手操作。撬杠插进深度要适宜，如果撬动距离较大，则应逐步撬动，机电设备吊装搬运，不宜急于求成。3、工人如需在高空作业时，应尽可能搭设临时操作台。操作台为工具式，宽度为0.8~1.0m临时以角钢夹板固定在柱上部，低于安装位置1.0m~1.2m，工人在上面可进行屋架的校正与焊接工作。4、如需在悬高空的屋架上弦上行走时，应在其上设置安全栏杆。5、登高用的梯子要牢固。使用时要用绳子与已固定的构件绑牢。梯子与地面的夹角一般为65~70度为宜。6、操作人员在脚手板上通过时，应思想集中，防止踏上挑头板。7、安装有预留孔洞的楼板或屋面板时，无锡设备吊装，应及时用木板盖严。8、操作人员不得穿硬底皮鞋上高空作业。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装是指吊车或者起升机构对设备的安装、就位的统称，在检修或维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化。

土法施工用的滚动法装卸移动设备，滚杠的粗细要一致，年度应比托排宽度长50cm，严禁带手套填滚杠。装卸车时滚边的坡度不得大于20°，滚道的搭设要平整、坚实，接头错开，滚动的速度不宜太快，必要时要用溜绳。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁

等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装施工前的准备工作说明

技术准备1，吊装方案已经得到业主审批，设备进场时间的协调完毕，场地处理完毕。2，参加吊装施工的有关人员经过熟悉现场情况，机械设备吊装搬运，吊装责任工程师已向全体人员进行了吊装技术交底，安全责任人员负责向所有参加吊装施工的人员进行安全教育。3，土建专业已经提供了完整的设备基础交工资料，始数据齐全无误，基础已验收合格。4，设备交工资料齐全正确且经外观检查合格，管口方位和地脚栓螺丝孔的开孔位置和孔径符合设备图纸；基础上设备安装位置坐标，机械设备吊装，方位核对无误，设备标高和垂直测度量的基准线已经准备完毕。5，各种检测仪器、工具按规定位置架设妥当，吊装的安全质量保证体系人员各就各位。

机械设备吊装-无锡设备吊装-顶好机电设备安装由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司为客户提供“装卸搬运，包装服务”等业务，公司拥有“顶好机电”等品牌，专注于包装相关设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。