

# 南通纺织品透气率检测色牢度检测

产品名称	南通纺织品透气率检测色牢度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

保暖内衣主要分为单层保暖内衣、絮片型保暖内、镀膜保暖内衣、抗菌保暖内衣、远红外保暖内衣等。国内保暖内衣生产企业约有3000多家，主要分布在广东、浙江、江苏等省。江苏现有生产企业50多家，分布在无锡、苏州、常州等市。

本次共抽查保暖内衣产品100批次，其中在生产企业抽样39批次，在电商平台购样25批次，在实体店购样36批次。

### 检验项目及依据

本次抽查依据GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862《纺织品纤维含量的标识》等国家标准，采用GB/T2912.1《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB/T17592《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T23344《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》等检测方法，对保暖内衣产品的甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、保温率、透气率等十项指标进行检测。

### 质量分析

本次抽查结果显示，保暖内衣产品质量水平较好。抽查不合格项目为纤维含量、保温率、透气率、色牢度4项指标。

纤维含量。纤维含量反映了服装产品的真实属性，是消费者购买时的主要参考指标之一。本次抽查发现4批次产品纤维含量不合格，纤维名称与标识不符或纤维含量超出允差范围。

保温率。保温率是评判保暖内衣是否保暖的重要技术指标。本次抽查发现1批次产品保温率不合格，针织保暖内衣的保温率要求 30%，实测结果为21%。

透气率。透气性差的产品，穿着过程中会有闷热感。本次抽查发现3批次产品透气率低于标准要求的180 mm/s。

色牢度。色牢度差的服装，使用过程中染料容易脱落和褪色，不但影响美观，而且脱落的染料分子与皮

肤接触会影响健康。本次检测发现1批次产品耐湿摩擦色牢度和耐碱汗渍色牢度不合格。

## 消费建议

？查看外包装和标识。选择标识内容全面规范的产品，标识内容应包括厂名厂址、产品名称、规格型号、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别等信息。

？看做工。优质产品做工考究、针迹齐整、拼接平服，劣质产品展开后可看到多处线头，毛边等。

？合理使用。保暖内衣保存时应避免使用密封塑料来保存，衣物长期封闭容易引起发霉；不要与樟脑等防虫剂放在一起，以免使质料失去弹力。