

# 广元市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	广元市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

广元市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

### 2.3电缆构建

2.3.1电缆在展放所有整个过程中，应进行电缆外观检查，不能造成磨烂、断股、扭曲、金钩、断开等情况。

2.3.2电缆在同一处损害，有下述情况之一时，并不做修补，但应将损害处的边缘与毛刺利用

花了7天时间打磨砂纸打磨抛光解决。

1一条损害各个方面小于直径的12；

2钢芯铝绞线、钢芯铝型材纹线损害横截面小于导电率一部分横截面的5%，且抗拉强度损害小

于4%；

3单金属复合材料纤维材料绞线损害横截面小于4%。

2.3.3当电缆在同一处损害需进行修补时，电缆损害修补应符合表2.3.3的规定。

电缆损害修补方法

表2.3.3

电缆种类

损害情况处理方法

铝绞线

电缆在同一处损害水准已超过第二.3.2条的规定，但因损害导致抗拉强度损害不超过

总拉断力的5%用缠绕或修补预绞丝修补

电缆在同一处损害导致抗拉强度损害超过总拉断力的5%，但不超过17%用修

铝型材绞线

补管修补

电缆在同一处损害水准已超过第二.3.2条的规定，但因损害导致抗拉强度损害不

钢芯铝绞线

超过总拉断力的5%，且横截面损害又超过导电率一部分总横截面的7%用缠绕或修补预绞丝修

补

电缆在同一处损害的抗拉强度损害已超过总拉断力的5%但不超过17%，

钢芯铝型材绞线

且横截面损害也不超过导电率一部分总横截面的25%。用修补管修补