

# 郑州工业机器人维修埃斯顿estun报警故障信得过企业

产品名称	郑州工业机器人维修埃斯顿estun报警故障信得过企业
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

036 G70~G73 指令中循环起始段号Ns 或循环终止段号Nf 不存在或超出允许

范围

037 G70~G73 指令未输入循环起始或循环终止段号

038 G71 或G72 中的单次进刀量超出允许范围

039 G71 或G72 中的单次退刀量超出允许范围

040 G73 的总切削量超出允许范围

041 G73 的循环次数小于1 或大于9999

042 G74 或G75 中的单次退刀量R(e)超出允许范围

043 G74 或G75 中切削到终点时的退刀量为负值

044 G74 或G75 中X 或Z 方向的单次切削量超出允许范围

045 G76 加工锥螺纹时起点在螺纹起点与螺纹终点之间