

# 山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风

产品名称	山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	15630.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:齐全 制冷量:16.2kw
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风 机房精密空调室外机缺点

山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风 机房精密空调室外机缺点

山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风 机房精密空调室外机缺点

## 山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP 上下送风机房精密空调室外机缺点

能够从机房空调散热的进程能够看出，室外机的电扇在整个散热进程中起着关键作用。这儿需求提示的是空调室外机是露天设备的，当下的时节又是“浮云柳絮无根蒂，六合阔远随飞扬，美丽的诗句到了机房空调这估计现已没有了诗意情怀。当许多的柳絮在室外机作业时大面积地吸附在散热片表面，就会构成室外机换热不良，继而引起室内机高压报警，所以在夏天应当守时进行室外机散热片清洗，避免其脏

堵。清洗的方法能够用高压水枪、气泵或许软皮水管，顺散热片方向（室外机电扇相对一方）进行冲刷，以恢复室外机散功能。在春季柳絮较多或许沙尘气候比较严重的情况下，能够按室外机积尘的程度按需守时进行，平常至少三个月冲刷一次，一般来说机房精密空调机的制冷进程是：压缩机将通过蒸发器后吸收了热能制冷剂气体压缩成高压气体，然后送到室外机的冷凝器；冷凝器将高温高压气体的热能通过电扇向周围空气中开释，使高温高压的气体制冷剂从头凝结成液体，然后送到膨胀阀；膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂，然后送到蒸发器回路中去；蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境的热量从头蒸发成气态制冷剂，然后又送回到压缩机，重复前面的进程。

山特精密空调SCC016UC 山特空调SCC016UP

上下送风机房空调高压报警原因及处理

机房精密空调的室外机堵塞，仍是新风机的翅片堵塞，都会损坏机房室内正压。除了机房精密空调室外机堵塞构成室内机高压报警的情况外，引起机房室内机高压报警的原因还有以下几个方面：

1.氟量过多。现象为室外机电扇长时间作业，高压不在15-18bar之间不坚定，而是靠

近24bar（24bar为高压报警点），将双头压力表带在室外机针阀处放氟，若在室外不方便，可在室内机储液罐三通阀处进行放氟。

2.室外机散热环境不佳，通风不畅。应设法改进，如室外机处在封闭阳台内，会使空气循环短路。