

## 洛阳台达伺服驱动器维修地址

产品名称	洛阳台达伺服驱动器维修地址
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

046 G76 指令中最小切入量超出允许范围

047 G76 精加工余量超出允许范围

048 G76 牙高小于精加工余量或小于0

049 G76 循环次数超出允许范围

050 G76 螺纹倒角宽度超出允许范围

051 G76 指令中刀尖角度超出允许范围

052 G76 指令中X 或Z 轴移动量为0

053 G76 指令中没有指定螺纹牙高P 值

054 G76 指令中没有指定第一次切削深度Q 值或Q 值为0 或未输入

055 G70~G73 循环中调用了子程序

056 G70~G73 循环起始段中没有指令G00 或G01

057 G71 指令的第一段未输入X 或X 轴的移动量为0

058 G72 指令的第一段未输入Z 或Z 轴的移动量为0

059 G74 指令中Z 轴移动量为0 或未输入

060 G74 指令中Q 的值为0 或未输入

061 G75 指令中X 轴移动量为0 或未输入

062 G75 指令中P 的值为0 或未输入

063 G70~G73 循环起始段中使用了被禁止使用的G 指令