

株洲电动餐车 众旺电动餐车 电动餐车生产厂家

产品名称	株洲电动餐车 众旺电动餐车 电动餐车生产厂家
公司名称	沂水县众旺电动餐车厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市沂水县马站镇书堂旺村407号
联系电话	17854995188 17854995188

产品详情

如果出现备注问题情况，一般需要检测电门锁保险，或则，电瓶是否缺水严重等。更换保险丝和补好电瓶车即可，如果电瓶缺水导致无法使用时、则有充电或则更换新电瓶的必要，如果无效则还有必要检测直流接触器是否出现问题（注：如果接触器线圈发热，须要注意发热估计有多少度。只要不是很热都是正常的。对于接触器线圈国家标准规定温升值不超过65K（长期工作制），加上环境温度30度，其实际温度在90度以内都是正常的。

电动餐车夏季电池硫化的处理方法

- 1、如果电瓶硫化不严重，容量下降不多，可用小电流（0.05A或更小）对电瓶长时间充电。
- 2、如果电瓶的硫化比较严重，可充电到电压（6V电瓶充到7V，12V电瓶充到14V），用把电瓶中的电解液抽出，然后注入蒸馏水，以稀释电解液。充电1~2小时后再抽出电解液，注入蒸馏水，重复以上操作，电动餐车生产厂家，直到抽出的电解液比重不再显著上升时为止（一般2~3次即可）。此时尽量反电解液抽出，再根据环境温度注入比重为1.25~1.28的硫酸，放完电再充满电，株洲电动餐车，检查电液的比重。若比重较小，可再次抽出电解液并注入硫酸，使电解液的比重达到标准。注意注入电瓶内的电解液不宜多，待电瓶内海绵状物质吸满电解液即可，将多余的电解液抽出，修复工作即告完成。

结果概览：涉水对绝缘是没有大的影响

其实我们从系统布置来看，低压那块有很多点，并不具备可以持续涉水的能力，如果线束+ECU浸入水里面，可能引起低压层级的短路。

高压接插件的防水设计，应该来说由于可选的厂家提供的有限的选择，大家都有概念。低压这块的防水普遍来说，需要很多的考虑。

小结：

- 1) 电动餐车不能当冲锋舟开，前阵子看到某PHEV的广告，有些怪异，不能引导消费者这么用车

2) 在持续使用之后电池包密封胶条老化之后，还能不能IP67真不好说，电动餐车批发，这个事还是需要悠着点，事关车主的权益

3) 如果在沿海，电动餐车厂家，整个水其实有些杂质，还有其他的问题在，对于腐蚀这块需要考虑更深一些

株洲电动餐车-众旺电动餐车-电动餐车生产厂家由沂水县众旺电动餐车厂提供。沂水县众旺电动餐车厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！