

福州益鑫盛祥升降柱 福州停车场系统维修 停车场系统

产品名称	福州益鑫盛祥升降柱 福州停车场系统维修 停车场系统
公司名称	福州益鑫盛祥金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇福新投资区阜兴路4号
联系电话	13675057120 13675057120

产品详情

车牌识别系统出入口智能停车场的优势在哪里？

一、引导系统：车牌识别系统出入口智能停车场系统应用网络技术，福州停车场系统安装，能够完成数据共享，对车位数，停车场信息能做到实时反应，对司机停车、取车停止引导。

二、具有多重安全保护：车牌识别系统出入口智能停车场系统经过性能牢靠的车辆检测系统和地感线圈，再加上多种技术如红外对射、压力传感、阻挠检测、触碰后自动脱杆等，防止了道闸砸：车砸人现象的发作。

我们看下停车场智能化的优势：

1、停车场的管理一直无人看管。可通过车牌识别系统自由进入车辆。无需管理人员出票或管理票箱内的卡。减少了管理人员的繁琐

工作，节省了停车场的的时间和人工成本。

2、有效控制社区秩序，控制和引导车辆和人员出入，福州智能停车场系统，有效维护社区交通秩序和人身财产安全。杜绝车辆在社区内随意摆放，防止外来车辆进入。

3、停车后，车辆将自动定位。当我想离开停车场时，我可以很容易地找到我的车，这可以通过触摸屏或手机来实现。在手机上，我可以看到停车场里车辆的真实照片。

车牌识别技术要求能够从复杂的背景中提取和识别出运动车辆的车牌。通过车牌提取、图像预处理、特征提取、车牌字符识别等技术，可以识别出汽车牌照和颜色信息。目前，字母和数字的识别率可以达到99.7%，汉字的识别率可以达到99%。

车牌识别系统的故障分析及解决方法

1、故障分析：福州车牌识别系统摄像机模糊，看不清车牌，福州停车场系统维修，摄像机焦距没有调好；摄像机玻璃面有污垢；

解决方法：在IE端调节画面的清晰度，调节时可以点击一下放一下，调清晰为止。

2、故障分析：报表预览显示为何不完整。

解决方法：操作系统中没有安装打印机的驱动程序，停车场系统，请正确安装打印机。

3、故障分析：福州车牌识别率低，摄像机摆放位置、角度不对；车牌成像的像素过低或者过高；

解决方法：福州车牌成像一定要尽量水平；如果遇到T字型路口，加装两个摄像机；调节变倍。调到合适车牌大小。

福州益鑫盛祥升降柱(图)-福州停车场系统维修-停车场系统由福州益鑫盛祥金属科技有限公司提供。“岗亭,不锈钢岗亭,伸缩门,移动厕所,旗杆”就选福州益鑫盛祥金属科技有限公司，公司位于：福州市晋安区鼓山镇福新投资区阜兴路4号，多年来，福州益鑫盛祥坚持为客户提供好的服务，联系人：万经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州益鑫盛祥期待成为您的长期合作伙伴！