

# 河北直连供热机组厂 河北直连供热机组 珂润科技

产品名称	河北直连供热机组厂 河北直连供热机组 珂润科技
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元 301室
联系电话	13007012529 13007012529

## 产品详情

直连供热机组，河北直连供热机组供应商，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

高层建筑直连供暖机组采用我公司技术，将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接，与传统高层建筑采暖系统相比，高层建筑直连供暖机组无需热交换器，不设高区专用锅炉，不设水箱，高层建筑直连供暖机组直接将热媒供水加压至高区，同时将高区回水减压，与低区回水直接连接，即避免了热交换器系统大量的热损失，又避免了双水箱开式系统对管道、设备造成的严重腐蚀。

直连供热机组，河北直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，河北直连供热机组厂，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

板式换热器串液产生的原因：

- 1、由于板式换热器板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔，造成板式换热器串液。

- 2、板式换热器的操作条件不符合设计时的要求造成板式换热器串液。
- 3、板式换热器板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀，也可以使板式换热器串液。
- 4、板式换热器板片泄漏槽处有轻微渗漏，造成介质中有害物质浓缩腐蚀板片，形成板式换热器串液。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，河北直连供热机组设备厂家，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

高层直连供热机组具有以下性能：智能直连供暖机组运行稳定：高低区互不干扰，高区采暖系统压力、流量调节便捷，可根据实际需要确定不同的运行工况；而且设备可长期稳定运行。高低层直连供暖设备自动切换主泵与备用泵工作状态 - 即定时自动换泵，换泵时间可随意设定。智能直连供暖机组自动化程度高系统运行特点设计的自动控制程序，可使变频控制柜自动监控各设备的工作，真正做到无人值守

河北直连供热机组厂-河北直连供热机组-珂润科技由山西珂润科技有限公司提供。“直连供热机组,水换热机组,补水设备”就选山西珂润科技有限公司，公司位于：山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元301室，多年来，珂润科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。珂润科技期待成为您的长期合作伙伴！