

# 阀门方形检查井砌块砖 阀门方形混凝土砌井砌块砖 防碰撞

产品名称	阀门方形检查井砌块砖 阀门方形混凝土砌井砌块砖 防碰撞
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

阀门方形检查井砌块砖 阀门方形混凝土砌井砌块砖 防碰撞，给排水管道工程质量是水源运输过程的重要保障。所以在管道工程的施工过程中，对管道质量需要进行严格的控制，并在各个阶段协调好各部分的工作，综合控制好图纸设计、施工管理、施工组织等过程。对整个施工过程的问题还要全面的进行排查和解决，以加快管道工程的施工进度，保证工程的施工质量，从而使市政给排水管道工程项目圆满完成。

阀门方形检查井砌块砖 阀门方形混凝土砌井砌块砖 防碰撞，

城市市政工程的建设多在市区内部，工程施工环境较为繁杂，加之市政道路的给排水管道施工相对复杂，并且对于城市的交通运转有一定的影响，因此保证市政给排水管道工程的质量尤为重要。在进行工程施工时，参照相关的市政给排水管道施工经验以及常见问题，在施工时做好相应预防工作，以保证工程质量。

### 1市政道路给排水施工常见问题

#### 1.1给排水管道的安装

在通常的市政道路给排水管道施工过程中，较为常见的问题便是给排水管道的安装问题。常见的情况主要有给排水管道的轴线位置或者是高度出现了允许范围内的偏差，管道填埋的深度不够或者是管道铺设位置有冻土影响，以及管道出现漏水情况等等。引起这些问题的原因一方面是在给排水管道的设计与施工时出现误差或者是没有考虑沟槽实际情况，另一方面是给排水管道本身的材质以及工艺水平不符合相关的质量要求标准，在给排水管道柔性接口的地方胶圈出现坏损情况，在刚性接口的位置填充材料不符合规格，以及钢管之间的焊接技术要求不达标导致给排水管道出现漏水的情况。

#### 1.2水质水压问题

水质问题的出现一般是由于市政道路给排水工程施工结束后，对于给排水管道未进行应有的冲洗所引起，虽然看似是小问题，但时间长了会导致给排水管道堵塞的情况出现。若在施工结束后对管道经过相应的冲洗，水质问题依然存在，则有可能是由于某处给排水管道出现渗水情况或是其他特殊情况。而水压问题的出现，可能是由于在进行水压试验前给排水管道的浸泡时间较短，在水压实验时管道沟槽回填完毕，实验中采用了闸阀作为封闭用的挡板以及水压的计量精度有误等等，均会不同程度的对水压产生影响，继而导致出现水压问题。