

啤酒厂氮气设备维修保养改造

产品名称	啤酒厂氮气设备维修保养改造
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	沃拓:99 FD-99:999 苏州:1000方
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

制氮机维修保养服务 制氮机更换碳分子筛 制氮机改造维修 制氮机阀门更换 氮气纯化3093碳脱氧剂 上海昶艾p860-3n4N5N氮气分析仪, 进口宝德气动阀 盖米气动阀, 氨分解制氢装置, 氨分解维修保养 氨分解维修保养改造厂家 氮气减压阀 氨分解专用催化剂Z204镍触

制氮机碳分子筛使用过程中, 如操作维护不当会造成中毒。如: 前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行, 致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒, 解析能力严重受损, 制氮量和制氮纯度大大下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后, 其氮气纯度会明显下降, 无法保证使用要求。遇到此类情况, 就得考虑更换碳分子筛。二、制氮机碳分子筛再生利用可适当提供制氮机纯度。

1 纯度不合格长时报警 1、产气量过大;

2、吸附压力下降;

3、过滤器压差大;

4、气动阀不动作或漏气;

5、氮气分析仪失灵；

6、分子筛失效。 1、调节产气量

2、检查空压机或气源；

3、更换滤芯；

4、检修对应电磁阀和气动阀；

5、按说明书；

6、更换分子筛。

2 碳位报警 1、PLC程序错乱；

2、压紧气缸报警装置失灵；

3、碳分子筛正常下沉。 1、检修PLC；

2、检修报警装置；

3、添加碳分子筛。

3 消声器喷粉尘 1、碳分子筛未被压紧；

2、吸附塔下棕垫破损；

3、吸附塔中部取气器钢丝网破损。 1、检查气缸和吸附塔上孔板；

2、更换吸附塔下棕垫；

3、更换钢丝网。