

宇雕起重装备 DHP环链爬架电动葫芦 爬架

产品名称	宇雕起重装备 DHP环链爬架电动葫芦 爬架
公司名称	河北宇雕起重装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区团结北路88号
联系电话	13831286070

产品详情

爬架葫芦在使用的时候也有一定的标准，电动葫芦毕竟是靠电压带起的，在没有电源的情况就处于报废的状态了，所以呢对于它的施工环境要求必须是有电才可以施工，爬架葫芦价格，那么它在什么情况下要停止作业呢？

- 1：货物还没有捆扎牢固的状态下是不可以使用的，而且要禁止把货物起吊在空中停止作业
- 2：当葫芦的螺丝螺母等处出现断链和磨损较严重的时候，要停止作业。
- 3：当制动器安全失灵的情况，一定不要作业，爬架，制动器本身就是保障安全的，如果坏了安全系数就没有了。
- 4：超载使用的情况下，一定要停止作业。
- 5：吊运货物上是不可以站人的，如有违规应该立刻停止作业。
- 6：如果施工环境影响过大，还是要停止作业的，比如大风大雨天气或者光线不好的情况下

造成爬架葫芦不能作业的原因有很多，上面只是讲述了起重的一部分，如果您还有什么不清楚的地方，可以电话咨询我们或者关注我们网站。

爬架葫芦是一种低速环链电动葫芦，一种轻小起重机械，爬架葫芦，它具有起吊速度慢，机体质量轻，机件硬度高，磨损小的特点，应用十分广泛。使用过程中，不少用户会遇到爬架葫芦电机发烫的现象，这不仅在一定程度上影响了电动葫芦的正常使用，稍有不慎还有引发重大安全事故，因此，遇到电机发烫要及时找出原因并处理。

- 1、查看爬架葫芦是否超载使用，超载是引起电机发烫的zui主要原因之一，长时间超载将大有可能烧毁

电机，出现重大安全事故。

2、电机轴承件是否损坏，电机运行时轴承外圈允许温度不应超过95℃，如果超过这个值就是电机轴承温度过高，DHP环链爬架电动葫芦，也称电机轴承发热。轴承发热是电机常见的故障之一。轻则使润滑脂稀释漏出，重则将轴承损坏。

3、电动机两端盖或轴承盖装配不良。

4、电源电压偏高，励磁电流增大，导致电机发热。

5、几乎有一半以上电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的。

6、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热。

如果您使用的爬架葫芦有电机发热的现象，应立即停止作业，并根据以上故障一一排查。

链条是群吊葫芦的首要承重物件，链条在电动葫芦中起到非常重要的作用，群吊葫芦链条在运用中可能会出现开裂的状况，一般由超载运用、保护不妥等原因构成。群吊葫芦链条开裂是有必定的防备办法的，做到这些办法就可以防备事端的发生。

1：履行现场安全处理的要求，起吊区域制止人员入内。

2：对全厂的空中设备进行现场检查和保护。

3：恢复出厂标准的电机和齿轮。

4：特种设备遇有保护、修补时，有必要审理要害技术方针和参数。备件类型、标准等重要标记一定要挂hao备案，核准后方可进行修补、保护作业。

5：在现有的电机上加装过载保护，并使导链器的牵引力一向小于环链横向极限负载。

6：特种设备收买选型时，不能只需承载力等简略的方针，须依照工厂的安全标准，对品牌、配件及安全系数进行全mian审理。

宇雕起重装备(图)-DHP环链爬架电动葫芦-爬架由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。河北宇雕起重装备科技有限公司为客户提供“手拉葫芦,手扳葫芦,电动葫芦,爬架电动葫芦,爬架控制系统”等业务，公司拥有“宇雕”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。