

成都UV打印机 如何选择 诺彩品质

产品名称	成都UV打印机 如何选择 诺彩品质
公司名称	广州诺彩数码产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋
联系电话	13602430913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州诺彩数码产品有限公司

uv平板打印机怎么左右不能移动

广州诺彩数码产品有限公司是一家专业从事数码印花设备、耗材集研发、生产制造、销售、售后服务支持于一体的高新技术企业。

公司推出的UV平板打印机、数码直喷印花机，先后通过CE、ISO-9001:2015等国际认证，产品远销美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等100多个国家，且与国外多家专业公司建立长期稳定的合作关系。

公司在稳步发展，不断加大研发力度，UV打印机如何选择喷头类型，获得国家12余项，其中6项实用新型，4项外观设计和2项发明。

uv 平板打印机怎么左右不能移动，我们该如何解决？

- 1、检查光栅。在光栅损坏的情况下，小车会因为不能准确读取打印位置，导致小车左右移动。
- 2、uv 打印机在使用过程中，UV打印机 如何选择厂家地址，因操作失误导致小车撞车也是会导致这种情况的发生。
- 3、检查墨车上的喷头板卡是否故障？如果是需要联系厂家的技术人员解决。

在 uv打印机工作前后，都要求我们进行正确规范的操作，也要做好工作前后的日常维护和检查。

小型UV平板打印机为什么那么畅销？

广州诺彩数码产品有限公司（以下简称诺彩）坐落于广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑；是一家专业从事数码印花设备、耗材集研发、生产制造、销售、售后服务支持于一体的高新技术企业。

公司推出的UV平板打印机、数码直喷印花机，已广泛应用于广告、家居建材、装饰装潢、箱具、家纺服装、工艺礼品、个性定制等相关领域。先后通过CE、ISO-9001:2015等国际认证，产品远销美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等100多个国家，且与国外多家专业公司建立长期稳定的合作关系。

公司在稳步发展，不断加大研发力度，获得国家12余项，其中6项实用新型，4项外观设计和2项发明。

当前UV打印机市场上，小型UV平板打印机是十分畅销的，占了相当大的市场份额，主要是因为小型UV平板打印机具有以下几点特征与优势：

- 1.更适合中小企业。国内企业以中小型居多，小型UV平板打印机价格低则迎合了大部分企业的真实需求，减小企业负担。
- 2.不论是简单的块案，全彩案或是具有过度色的图案，都能一次印刷完成，无需制版、无需晒版和重复套色；
- 3.更具有市场竞争力。因为小型UV平板打印机价格相比其他uv打印机价格要便宜很多。
- 4.更适合前期创业。创业初期大多愿意尝试低成本、低风险的行业，而小型UV平板打印机恰恰符合这一原则，投入低、风险小、适合行业多，可以接各种业务来快速回本。
- 5.特殊效果，可以在材质的表面印刷3d浮雕立体的图案，图案可以diy定制，UV打印机如何选择机器型号，不受限制。
- 6.能够打印各种平面小物件。小型UV平板打印机与大型打印机一样可以在任意平面材质上打印彩案，只是打印的幅面较小，成都UV打印机如何选择，而且操作简单、灵活、方便，打印速度快。

小型UV平板打印机具有低投入、高产出、适用范围广等优点，所以才会在市场上越来越畅销。

广州诺彩数码产品有限公司（以下简称诺彩）坐落于广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑；是一家专业从事数码印花设备、耗材集研发、生产制造、销售、售后服务支持于一体的高新技术企业。

公司推出的UV平板打印机、数码直喷印花机，已广泛应用于广告、家居建材、装饰装潢、箱具、家纺服装、工艺礼品、个性定制等相关领域。先后通过CE、ISO-9001:2015等国际认证，产品远销美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等100多个国家，且与国外多家专业公司建立长期稳定的合作关系。

uv平板打印机图案印刷的色彩问题表现为：图片偏色、色差严重、却色等情况。导致的原因有6种：墨水不同、墨点不同、外接温度、墨水沉淀、软件故障、调色问题。

1、uv平板打印机墨水不同

解决办法：不同种类的uv墨水颜色饱和度、明暗度、等都是不同的，更换新的uv墨水后必然会导致图案印刷色彩问题，需要重新制作色彩曲线。

2、uv平板打印机喷头墨点不同

解决办法：打印测试图，观察喷孔的状态，如有堵塞出墨不畅的需要对喷头进行清洗。

3、uv平板打印机受温度影响

解决办法：外界的温度在15 -30 之间是uv平板打印机良好的工厂温度的。如果温度太低，需安装空调，如果温度太高的话，则需要降温。

4、uv平板打印机墨水沉淀

解决办法：长时间不使用的uv墨水，内部的颜料会出现沉淀的问题，在使用之前，需要进行充分的搅拌才行。如果出现凝结、成粘稠状，说明uv墨水过期了，需要更换新的。

5、uv平板打印机软件故障

解决办法：重新安装下uv平板打印机的软件，数值不对的话需要重新恢复下即可，注意重装之前，需要对电脑进行杀毒，将uv平板打印机软件加入到杀毒软件的白名单中。

6、uv平板打印机调色问题

解决办法：恢复到出厂时设置的色彩曲线数值，如果不会的话，可以联系下厂家的技术员远程的修改下。如果是换的新的种类的uv墨水，需要重新制作色彩曲线。

成都UV打印机 如何选择-

诺彩品质由广州诺彩数码产品有限公司提供。广州诺彩数码产品有限公司是广东广州,印刷设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诺彩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诺彩更加美好的未来。