

# 不锈钢景观栏杆 路畅交通安全设施

产品名称	不锈钢景观栏杆 路畅交通安全设施
公司名称	聊城市路畅交通安全设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	13563555014 13563555014

## 产品详情

不锈钢景观栏杆是大家比较熟悉的一种重要的不锈钢产品，它是不锈钢中的一种，是比较耐磨，抗腐蚀的。不锈钢景观栏杆的施工比较严谨，要求的技术和质量比较高。因此的话要对于不锈钢景观栏杆的所有的问题要进行一个系统的了解，并且知道怎么处理才行。常见的不锈钢景观栏杆浇筑后有气泡是比较常见的一种现象，在遇到这样的问题的时候我们首先要分析原因，然后进行解决。我们今天小编就给大家分析一下气泡产生的原因以及如何解决吧：

根据气泡产生的部位、分布特点、施工操作方法、模板及混凝土情况在现场组织了专题会议对气泡产生原因进行分析、研究。从气泡的分布特点上看，气泡主要产生在墙体上，而梁板上很少，对同一墙面是上部较多下部较少，说明气泡的产生与构件的高度有关，同时也与振捣时间、浇筑厚度等有关。经分析认为产生气泡的主要原因有：

1 混凝土中掺入外加剂的引气作用会导到混凝土中含气量增加，如果不能有效排出，会导致混凝土剪力墙表面产生气泡。

2 混凝土中掺合料的多少也会影响气泡数量的增减，目前西安地区的商品混凝土都掺有粉煤灰，粉煤灰会导致混凝土的粘度增加，影响气泡的排出，故商品混凝土中掺合料较多也是导致气泡产生的原因。

3 大钢模使用机油做脱模剂，粘度很大，施工中又涂刷不均，局部太厚，影响气泡上升，限制了表面气泡的排出，而用竹胶板时气泡相对较少。同时钢大模板封闭太严，表面排气困难。

4 操作工人振捣时间不足(此类混凝土的振捣时间应比普通混凝土长)，插振点不均匀，未按操作规程进行。

。

## 一、ED1000环氧底漆

该漆为溶剂型防腐漆，适用于各类金属表面涂装，附着力强、涂层不脱落。作为底漆使用，配套面漆，组成复合涂层，其主要特性如下：

- (1) 对不锈钢、铝合金、铝板、镀锌板等金属表面附着力达到0级标准
- (2) 被涂基材表面无需喷砂或打磨，采用溶剂擦洗除油即可施工，节省人力物力成本
- (3) 该漆符合欧盟溶剂排放指令2004/42/EC，j子类别，不含重金属，对环境和健康无危害

## 二、ED1000(W)水性环氧底漆

该漆为水性环保型防腐漆，以水为稀释剂，无需添加其他，无刺激气味，为环境友好型涂料。作为底漆使用，配套面漆，组成水性涂装复合涂层，其主要特性如下：

- (1) 水性环保，无刺激性气味，对环境和健康无危害，是环境友好型涂料
- (2) 以水为稀释剂，开稀涂料方便，无需添加
- (3) 对不锈钢、铝合金、镀锌板等金属表面附着力达到0级标准

## 三、PU1000(W)水性底面合一涂料

该漆为水性环保型涂料，是底面合一防腐漆，无刺激气味，对各类金属附着力优异。适合只用一种漆进行涂装的项目，其主要特性如下：

- (1) 该漆水性环保，无刺激气味，以水为稀释剂，无需添加
- (2) 该漆为底面合一涂料，兼顾底漆和面漆的双重特性
- (3) 涂装基材表面无需喷砂或打磨，去除油污后即可施工，节约人力成本。

不锈钢景观栏杆加工技术不高。应尽量选用专业工厂出产的直角弯头，非标准视点弯管，可按施工放样详图专门加工。加工厂应有专用出产设备。

不锈钢景观栏杆焊接应满焊。应派有经验的焊工施工，严厉按操作规程施工。选用有内衬的套管。

因没有用专用设备加工成型，不锈钢景观栏杆，立柱定位禁绝确。应挑选具有专用设备的工厂加工，要加强对加工构件的质量查看，避免不合格品流入施工区。

因选用的管材壁厚太薄，在加工弯头时简单发生凹瘪，并使管材的圆度改变，在对焊时又没有附加内衬套管，这么在焊接后磨平焊缝时，简单将鼓器一端的管壁磨穿透。应选用厚度合适的管材，对焊时附加

内衬套管。

不锈钢景观栏杆-路畅交通安全设施由聊城市路畅交通安全设施有限公司提供。聊城市路畅交通安全设施有限公司位于山东聊城高新区淮河路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路畅交通安全设施在防撞设施中享有良好的声誉。路畅交通安全设施取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。路畅交通安全设施全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事桥梁护栏，桥梁栏杆，桥梁不锈钢护栏的厂家，欢迎来电咨询。