

大利路 数控裁断机 济宁裁断机

产品名称	大利路 数控裁断机 济宁裁断机
公司名称	中山市大利路精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤镇丰裕路45号
联系电话	13823910361

产品详情

当中山大利路机械对客户进行双边自动送料裁断机使用情况回访的时候，平面裁断机，大利路的客户可以尽情的把使用中的问题告诉大利路售后部，大利路售后人员可以给客户提使用的意见和如何正确的操作裁断机！帮助客户更加好的使用双边自动送料裁断机，延长双边自动送料裁断机的使用寿命，不正当的操作很可能把裁断机的使用寿命缩短哦。请客户认真仔细的看一下中山大利路的裁断机使用说明书哦！大部分双边自动送料裁断机客户给大利路的反馈信息都是肯定的，数控裁断机，使用的情况都还不错的情况下，客户有一些小意见提交给大利路的售后服务人员之后。售后人员时间就把这些问题都整理好提交给生产部的技术人员，在一些小问题上进行改进，还有些客户正在考虑是否进行节能改造的项目，四柱裁断机，把裁断机的余热进行回收，良西镇裁断机，来节省能源的浪费情况。

中山大利路机械技术人员始终坚持把客户的问题放在首位！中山大利路的售后服务是过硬而又可靠的！

裁断机液压系统经常出现哪些故障？故障原因以及解决办法.

- 一、油箱，比如缺油、吸油滤油器堵塞、通气孔不畅通；
- 二、液压泵内漏，如油泵零件的配合间隙增大；
- 三、操纵阀上主安全阀压力调节过低或内漏严重；
- 四、液压缸内漏严重；
- 五、回油路不畅等。

考虑到这些因素后，再根据已有的检查结果排除某些因素，缩小故障的范围，直至找到故障点并予以排除。

根据系统工作原理，要掌握一些规律或常识；

一、分析故障过程是渐变还是突变，如果是渐变，一般是由于磨损导致原始尺寸与配合的改变而丧失原始

功能；如果是突变，往往是零部件突然损坏所致，如果弹簧折断、密封件损坏、运动件卡死或污物堵塞等。

二、要分清是易损件还是非易损件，或是处于高频重载下的运动件，或者为易发生故障的液压元件。而处

于低频、轻载或基本相对静止的元件，则不易发生故障。掌握这些规律后，对于快速判断故障部位可起到积极的作用。

中山市大利路精工机械有限公司（以下简称dalilu）成立于1989年，其生产基地位于广东省中山市东凤镇丰裕路工业园，是一家自主研发、自主知识产权、自主品牌、自主营销、自主服务，面向全球从事多种系列的液压模切机、裁断机械OEM、ODM专业生产的供应商。"dalilu"以生产高精密及大吨位、特殊规格液压裁断机为主，经过多年的不懈努力，设备技术不断完善，掌握了高品格的液压模切机、裁断的核心制造技术，在同行业中享有盛誉。"dalilu"集于研发、生产、销售及售后服务为一体，产品深受国内外客商的青睐，销售量在市场上一路，成为亚太地区裁断机械有实力的生产商。大利路(图)-数控裁断机-济宁裁断机由中山市大利路精工机械有限公司提供。中山市大利路精工机械有限公司有实力，信誉好，在广东中山的裁断机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大利路裁断机和您携手步入辉煌，共创美好未来！