

荣昌塑胶托盘 1*0.8米九脚网格防潮板供应

产品名称	荣昌塑胶托盘 1*0.8米九脚网格防潮板供应
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司
价格	72.00/张
规格参数	品牌:赛普塑业 型号:1008九脚网格托盘 产地:重庆
公司地址	重庆市江津区德感工业园区
联系电话	18883488609 18883488609

产品详情

荣昌塑胶托盘 1*0.8米九脚网格防潮板供应：重庆塑料托盘必须规避的几大缺陷1、拉线：工业塑料托盘成型出产时发生的一些不该有的线条突起（模具上没有的），需求从头修正模具（降低高度和添加园滑度）和添加额定的压力模具（咱们称之为上模）来解决。拉线过大时，被看作是次品，无法用于高级塑料托盘包装，但在零部件周转托盘范畴，只需拉线排列整齐，不影响运用功用，应视为合格品。拉线又称之为：拉筋。

2、划痕：塑料托盘制品上特别是通明泡壳上带有划伤的痕迹，假如痕迹太长，太大，泡壳就成了次品，无法用于高级包装。3、晶点：在塑料托盘片材出产过程中，因空气中的细微尘土，掉在加热的塑料资料上，发生的一种通明瑕疵，特别是在通明的塑料托盘片材出产过程中，这种瑕疵过大，过多时，视为次品。

4、气泡：在塑料托盘片材出产过程中，因加热的塑料资料中含有空气，使出产出的制品片材里带有气泡，特别是在通明的塑料托盘片材出产过程中，这种气泡过大，过多时，视为次品。5、水波纹：在塑料托盘片材出产过程中，因资料和加工技术不一样，使出产出的制品片材外表有水面波纹，特别是在通明的塑料托盘片材出产过程中，这种水波纹过大，过多时，视为次品。通常情况下，片材越厚，水波纹越显着。合格的PET资料很少有水波纹，但大多数PVC都有水波纹的景象存在。