

# 西门子MP277-10玻璃破损

产品名称	西门子MP277-10玻璃破损
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子MP277-10玻璃破损维修，西门子触摸屏点击失灵没反应修理及解决方法：接触屏失灵没反应首要查看各接线接口是否呈现松动，然后查看串口及中止号是否有抵触，若有抵触，应调整资源，避开抵触。再查看接触屏表面有没有呈现裂缝，如有裂缝应及时替换。还需要查看接触屏表面是否有污垢，若有，用软布进行铲除。调查查看操控盒上的指示灯是否作业正常，正常时，指示灯为绿色，而且闪耀。接触屏维修事例五：使用后接触无反应 某些应用场合，由于接地功能欠安，会由于操控盒外壳布满了很多的静电，然后影响操控盒内部的作业电场，导致接触逐渐失效。此时用一根导线将操控盒外壳接地，从头启动即可。触摸屏失灵！触摸屏其实原理都是一个样的，都是4根连线，相当是2个电阻，可以用万用表测试有阻值的，点击失灵没反应应该先，测一下它的阻值正不正常，正常阻值300K-500K，如不正常就用风枪吹触摸屏的四周并用棉球轻轻压积，我以成功修复数台，成功率90%以上

西门子触摸屏点击失灵没反应修理型号：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177B PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等2.西门子键控面板点击失灵没反应修理型号：OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等3.西门子多功能面板点击失灵没反应修理型号：MP270、MP277、MP277-8KEY

、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等4.西门子SMART LINE面板点击失灵没反应修理型号：SMART 700、SMART 700IE、SMART 1000、SMART 1000IE5.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板：SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT 15" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、PACKAGE MP277 10" + THIN CLIENT 10"、STARTER PACK THIN CLIENT 10" SMARTACCESS、STARTER PACK THIN CLIENT 15" SMARTACCESS、IP65-CLAMP-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT6.西门子SIMATIC HMI Comfort Panel：TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP1200

西门子触摸屏失灵故障，西门子TP177触摸不好用，西门子MP277触摸位置不对，西门子MP377触摸失灵故障维修，西门子TP1500表面划痕解决方法，西门子TP1200显示黑点，TP900玻璃烂，TP700开不了机，OP277-6按键失灵按了没反应，西门子TP270黑屏故障，OP270B通讯不上，OS更新不了，西门子操作屏维修，显示面板白屏维修，花屏闪烁，OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修,显示#号维修，TP270显示字母画面卡在哪里不动，通讯故障维修，无显示维修，玻璃碎片，玻璃板更换，保护膜更换，按键开关更换，MP377进不去系统，MP277开机白屏不进程序，按键保护膜更换，TP270B死机操作没反应，西门子SIMATIC HMI Comfort Panel:TP700、TP900，停留在SIMATIC HMI 界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标对角来回移动，触摸屏黑屏进不了系统，上电提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式