

# 永源中央空调机组声音大维修，螺杆机维修

产品名称	永源中央空调机组声音大维修，螺杆机维修
公司名称	北京恒信制冷设备维修有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	比泽尔:CSH7571-90-4
公司地址	北京市通州区宋庄镇邢各庄村南(北京金原伟业投资管理有限责任公司)9幢2层213号
联系电话	13521612162

## 产品详情

比泽尔压缩机维修有杂音故障原因和维修法

拧紧基础螺栓。

1基础螺栓松动发生振动。

检查油面。

2油太多造成液击。

将膨胀阀关小或暂时关闭

3工质液体进入气阀造成液击。

将比泽尔压缩机有杂音的气缸盖打开

4制冷压缩机故障：1运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动。2阀片损坏，更换新阀片。3轴承磨损，修理或更换新的

## 比泽尔压缩机维修的油耗增大故障原因和维修法

将膨胀阀关小或暂时关闭

1工质液体进入曲轴箱。

检查回油管并清洗过滤器。

2油分离器回油管阻塞。

检查

3压缩机的活塞环、油环或气缸磨损。必要时更换。