

石岩石龙水田叉车维修

产品名称	石岩石龙水田叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:手动, 电动 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

石岩石龙水田叉车维修, 深圳咏鑫升降机精通维修各种进口及国产品牌的电动平衡重、前移式、托盘车、堆高叉车, 内燃平衡重叉车, 升高装卸平台叉车, 手动液压叉车等。公司拥有一批专业维修工程师, 擅长解决各类实际叉车故障问题, 可提供叉车维修保养、进口及国产叉车发动机、波箱、前桥、液压、电气系统等大中小维修、定期检查保养服务。

石岩石龙水田手动叉车升不起怎么维修?

1、石岩石龙水田手动叉车油缸油封修理包老化或损坏 油缸油封修理包因使用年限过久后导致油封修理包老化, 导致密封不了液压油, 造成内漏的现象, 还有一些就是受力过重, 超过承受重力范围内造成修理包损坏以至内漏的情况, 只要出现以上情况的话建议全套油缸的修理包全部换完, 以至以后正常老化时都是所有的油缸修理包都是统一老化, 在更换新件至老化的过程中不需要再更换其它的密封件, 减少损坏。2、石岩石龙水田手动叉车阀杆与阀体之间磨损间隙过大 手动叉车控制阀体与阀门或者与油泵座之前已有磨损, 沟槽和油道合营可以接通或切断油路, 修改任务编制。杰出的分配阀的阀杆与阀体之间的间隙很小, 漏油少少基本为0, 故液压缸着落或倾斜量很小, 不影响任务。但磨损间隙过大时, 液压油在任务泵发生的压力下, 就会形成任务油道中的油与回油道或溢油道相通, 自动回到油缸。因分配阀耐久使用或油液不洁净等减速了阀杆与阀体的磨损, 毁坏了合营密封面, 以致漏油。修复时若阀杆磨损较轻, 可对阀杆镀铬磨光; 若阀杆磨损严重, 则需求交换。3、石岩石龙水田手动叉车阀体之间漏油 由于任务油道、回油道、溢油道贯串于三个单片阀体之间, 是以阀体之间的密封性要求很, 阀体与阀体油道之间安装O形密封圈后, 将阀体用螺栓毗邻起来, 抵达密封的手段。若是螺栓的坚毅力矩不合, 能够以致阀体翘曲。密封圈生效, 发生内漏; 若是安装时阀体表示损伤或O形圈老化或保护, 在油压感化下, 阀体之间也轻易发生内漏。修缮时, 若阀体损伤则需停止研磨、交换O形密封圈, 并按挨次和力矩要求拧紧螺栓。4、石岩石龙水田手动叉车压力阀弹簧生效 压力阀用于调度系统的任务压力, 使压力贯穿连接在必然的规模内, 避免因超载、液压缸活塞到极限位置或其他启事此形成的液压系统各零部件的保护。安然阀首要由弹簧弹力将钢球压在阀位上抵达开、关的手段。当液压泵输出的油压超越划定数值时, 高压油的压力打败了部门高压油经安然阀溢油道前往油箱。当油压抵达划定值时, 弹簧在本身预紧力的感化下, 将钢球压紧在阀位上, 压力阀关闭。若是压力阀弹簧生效, 液压油在低于系统划定压力下

便可使钢球分开阀位流入溢油道，形成内漏，使系统生效。修缮时必需交换弹簧，然后操纵调剂螺钉调剂弹簧压力至划定的14 Mpa。调剂时按距载荷中心600mm处的需求加载7.5t货色，当货色在似起非起时用锁止螺母锁紧，此时的压力即为所需求调剂的压力。

5、石岩石龙水田手动叉车锥阀磨损 锥阀用于避免油液倒流。若锥阀磨损，油道关闭不严，则会使液压油回流，使系统生效。修缮时，应对其进研磨或交换。消除回流。

6、石岩石龙水田手动叉车阀体渗漏油 阀杆与阀体的密封靠O型密封圈来完成，若密封圈老化或保护，在系统压力感化下液压油会顺着阀杆流出，以致阀体渗漏油。解除此毛病只需交换O形密封圈即可。

石岩石龙水田叉车维修就近维修，欢迎咨询深圳咏鑫升降机。