

# 维修服务石岩麻布塘头叉车

产品名称	维修服务石岩麻布塘头叉车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:液压叉车 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

维修服务石岩麻布塘头叉车，专业就在深圳咏鑫升降机，精通维修各种进口及国产品牌的电动平衡重、前移式、托盘车、堆高叉车，内燃平衡重叉车，升高装卸平台叉车，手动液压叉车等。公司拥有一批维修工程师，擅长解决各类实际叉车故障问题，可提供叉车维修保养、进口及国产叉车发动机、波箱、前桥、液压、电气系统等大中小维修、定期检查保养服务。

维修各种叉车品牌：

欧美品牌：林德（LINDE）、海斯特（HYSTER）、永恒力（JUNGHEINRICH）、耶鲁（YALE）、BT、STILL等。

日本品牌：力至优（NICHYU）、神钢（SHINKO）、丰田（TOYOTA）、TCM）、小松（KOMATSU）。

韩国品牌：大宇（DAEWOO）、斗山（DOOSAN）、现代（HYUNDAI）。

机动车品牌：合力（HELI）、杭叉（HANGZHOU）、江淮（JAC）、台励福（TAILIFT），安徽（ATF），西林（XILIN），等。

手拉搬运车品牌：西林、诺力、海密、奥津、鸿福、鼎力、虎力、BT、BV、OPK、莱力，蚁霸，牛力等。

维修服务石岩麻布塘头叉车一、石岩麻布塘头叉车手动液压叉车压不起来？

故障原因：1、没有液压油；2、液压油的纯度不够；3、调节螺栓太靠近或调节螺钉太紧,使阀始终处于打开状态；4、液压油缸中有空气。维修方法：补充适当的液压油；更换新的液压油；调节螺栓；按以下第三项的排气方法排除液压油缸的空气。二、石岩麻布塘头叉车液压叉车油缸放不下来怎么修？

故障原因：液压油不够、液压油加注太多、转动部位变形卡住、柱塞与导杆螺套卡住。

维修方法：加注适当经滤洁的工作油、抽走适当工作油、更换零件。

三、石岩麻布塘头叉车手动叉车升不起来？

故障原因：叉车油泵的空气，空气会导致液压的时候不上升或者升的缓慢。

维修方法：按以下三步排气。1.手动液压搬运叉车中间是定位挡，此档位车既不上升也不会下降。2.往上拨是空挡，也就是下降的档位、泄压档位。3.往下拨就是挂档、就是闭合油封可以让其液压上升。

四、石岩麻布塘头叉车液压叉车打不起来？

故障原因：1、没有液压油2、下降阀顶太紧或者没弹出；3、密封圈破损。维修方法：添加液压油；调整或者更换油缸阀体；更换叉车密封圈修理包。用柴油和清洗剂清洗一下叉车内部，如液压油太黑就换上新的液压油就好了。五、石岩麻布塘头叉车手动液压叉车漏油

故障原因：油封密封件长期使用后磨损过使用期限，零件开裂或磨损。

维修方法：定期并及时的更换诺力手动液压叉车油封修理包，检查油泵是老化开裂，更换新件。

六、起重量不达标 故障原因：液压内有杂质，使用单向阀关不住。维修方法：更换纯净的液压油

七、石岩麻布塘头叉车手动液压叉车起升缓慢或爬行

故障原因：液压系统严惩渗漏，密封圈老化或坏损，液压系统内有空气。

维修方法：紧固放油可调螺杆更换密封圈，排除空气。八、货叉不降低

故障原因：油缸活塞杆因偏载而变形、因偏载而形成零件损坏或变形、放压阀没调好。

维修方法：替换活塞杆或油缸、修补或替换关联零件、调理紧定螺钉。九、没有放压时货叉降低

故障原因：液压油中有杂质招致放压阀不能封闭、液压油中有空气、密封件磨损或损坏、

放压阀没调好；维修方法：替换液压油、扫除空气、替换新的密封件、调理紧定螺钉。

维修服务石岩麻布塘头叉车以"质量、服务为先、诚信立业"的宗旨，竭诚为所有石岩叉车用户提供优质的服务，希望在您需要我们的时候，能给您提供更好的服务！欢迎拨打深圳咏鑫升降机有限公司电话咨询。