## 精密零配件加工厂 江西精密零配件 鑫和盛模具制造厂家

产品名称	精密零配件加工厂 江西精密零配件 鑫和盛模具制造厂家
公司名称	南昌鑫和盛精密模具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市昌北经济技术开发区麦园路金太阳 对面57号
联系电话	15979092052 15979092052

## 产品详情

五金冲压件加工是对弯曲件的要求:

- 1.弯曲件形状应尽量对称,弯曲半径不能小于材料允许的弯曲半径。
- 2.曲边过短不易成形,故应使弯曲边的平直部分H>2 。如果要求H很短,则需先留出适当的余量以增大H,弯好后再切去所增加的金属。
  - 3.弯曲带孔件时,为避免孔的变形.其次是对拉深件的要求。
  - 4. 五金冲压件外形应简单、对称,深度不宜过大。以便使拉深次数少,容易成形。
- 5.五金冲压件的圆角半径在不增加工艺程序的情况下。否则必将增加拉深次数和工作,也增多模具数量,并容易产生废品和提高成本。

介绍一下常用的几种冲压模具精加工方法

- 1. 手工研磨抛光,传统模具表面加工方法,主要依靠操作者的经验和技术,手工抛光比较费时,效率低下,一些较复杂曲面或者勾缝研磨抛光会比较难处理。
- 2. 机械精加工—磨削加工。常用的磨削加工设备有平面磨床,内外圆磨床,工具磨床。为了确保,一般选用数控方式进行加工。根据不同的零件形状进行选择合适的磨床种类,板式类零件选用平面磨床,弧面及回转面零件采用内外圆磨床或者工具磨床。
- 3. 机械精加工—数控铣床。此中冲压模具表面加工方法不经加工效率快,精密零配件加工厂,而且加工质量好,除有内锐角的型腔和极窄而深的型腔外,其它方面都能胜任。在国外已成为冲压模具加工的主

流工艺,我国也在积极发展中。

··· 还有一些非机械精加工方法,比如超声波加工,电火花抛光,激光精加工,化学抛光,电化学抛光等。

怎样才能减少五金冲压件损坏的可能性?

- 1、用五金配件的型号、规格和机能应符合国家现行尺度和有关划定,并与选用塑钢门窗相匹配。
- 2、对宽度超过1米的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,江西精密零配件,宜设置双滑轮,或选用动弹滑轮。
- 3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。
- 4、用紧固螺丝安装五金件,必需内设金属衬板,精密零配件定制加工,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。
- 5、五金配件金应后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置准确,开关灵活。
- 6、五金冲压件安装后要留意保养,防止生锈侵蚀。在日常使用时要轻关轻开,防止硬关硬开,精密零配件加工厂家,造成损坏。没有噪音,就有了现在的尼龙轮。它不但推拉起来没有噪音,而且更顺畅,轻巧,使用寿命不比以上各种滑轮短。要使(门)窗正常。平稳的运行,就要给(门)窗选个高品质的滑轮。劣质的滑轮从表面上看,做工比较粗拙。没有光滑。滑动起来不灵活,小且轻。

精密零配件加工厂-江西精密零配件-鑫和盛模具制造厂家(查看)由南昌鑫和盛精密模具有限公司提供。南昌鑫和盛精密模具有限公司是一家从事"江西五金模具设计与制造,五金冲压产品代加工,精密零配件加工"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"江西五金模具设计与制造,五金冲压产品代加工,精密零配件加工"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使鑫和盛模具在模具标准件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!