

# KST-带式污泥脱水设备洗带不干净是什么原因

产品名称	KST-带式污泥脱水设备洗带不干净是什么原因
公司名称	山东凯思特环境工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:凯思特 型号:根据产品而定 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道繁荣西路65号宝龙大厦523室
联系电话	13011676333

## 产品详情

带式污泥脱水设备洗带不干净是什么原因

### 带式污泥脱水设备

的滤布在工作时自动连续高压清洗，但清洗不干净时，滤布会老化而无法使用，水压不足，喷嘴流量不足等。带过滤器的清洗不干净时，会发生带式污泥脱水设备的透水性降低、污泥脱水产量降低、泥饼含水率升高等现象。

带式污泥脱水设备的过滤胶带没有洗干净。原因是什么？

带式污泥脱水设备泥饼的较好干量：是指污泥饼较好的不含水分的理论品质。污泥脱水设备的过滤胶带没有洗干净是因为那样的原因。

(1)污泥残留严重。如果pam絮凝物中有残留，则会直接堵塞滤布的空隙，对滤布的透水性和透气性有很大影响。药剂的残留通常基于以下理由。及时改善的问题很快就能解决。

高分子的搅拌时间太短，所以药剂没有充分溶解。高分子一般搅拌30分钟以上后充分溶解。时间太短，一部分药剂堵塞了过滤器，药剂浪费了。

制备高分子时的配置浓度过高或药剂输入过多。有些污泥脱水室为了节约成本放入人造药进行配置，放入粉体的量过多，药液的配置浓度过高。或者在计量泵以外加入过量的药液。药液和污泥的反应不完全。

配管静态混合器中，药液的反应时间过短，或药液与污泥的接触混合不充分。

(2)建议更换水压不足泵的型号。用高扬程的泵代替。建议更换大流量的喷嘴冲洗带。

山东凯思特环境工程有限公司服务宗旨：

以质量求生存、以信誉求发展，并有专车在外进行售后服务。本公司全体员工欢迎新老客户光临指导，我们将为你竭诚服务！