

吉林手扶拖拉机安装三角链轨斜坡坑洼平稳可靠

产品名称	吉林手扶拖拉机安装三角链轨斜坡坑洼平稳可靠
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:手扶拖拉机底盘 属性:合金钢材质
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

手扶拖拉机轮胎 轮胎的磨损 转向拉线 的详细介绍

转向拉线

手扶拖拉机转向拉线的调整，手扶拖拉机的操纵杆左右各有一根刹车的手把。其实这个不是刹车的作用，它的作用主要是分离拖拉机的动力。

这个拉线的调整 and 手扶拖拉机跑偏，也有一定的关系，如果说前面两点问题排除以后还是跑偏的话，就要考虑第三点。这个拉线整的问题，如果你不会调，可以看一下手扶拖拉机的说明书，如果说明书也看不懂，直接到当地农机修理部调整。

轮胎磨损

手扶拖拉机的轮胎磨损不一样，由于操作习惯或者是轮胎质量等原因，拖拉机轮胎的花纹磨损不一。有时候轮胎会出现左边高右边低的情况，就相当于是一个大轮胎的和一个小轮胎的样子，就会导致拖拉机在前进行走的时候出现跑偏现象。

这种情况也没有什么特别好的办法，基本上是需要重新换轮胎的。当然，如果条件允许，可以找一个差不多的轮胎调换一下，凑合着用

轮胎胎压

手扶拖拉机的轮胎气压问题，轮胎左右的气压不一致，就会导致拖拉机在移动的时候产生跑偏现象，哪一边的气压低，就往那边跑偏。

这种情况比较好处理，看一看拖拉机的胎压大小不一的话，自己给轮胎补补气，要不就直接到修理铺补气就可以了。