

# 全自动移印机 移印机 奥嘉印刷机械

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 全自动移印机 移印机 奥嘉印刷机械  |
| 公司名称 | 东莞市奥嘉印刷机械有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 东莞市长安沙头社区358省道856号 |
| 联系电话 | 13929467651        |

## 产品详情

移印机印出来的字I底、拉丝、不清晰原因分析

移印机作为各种物体表面印刷和装饰的一种主要方法，备受着行业相关人士的重视。那么它的使用你是否碰到字会I底，拉丝、字体不清晰等情况呢？

移印机印出来的字会I底，拉丝的原因

一.I底有两个原因

1.墨层太薄，移印的墨层本来就薄，适增加钢板蚀刻深度，尺子移印机厂家，但不能太深，否则油墨有打皱，不平滑。

2.油墨遮盖力不好，多色移印机，选用高遮盖的油墨。

二.拉丝的原因

1.主要是油墨粘性问题，油墨的树脂粘性过大，加上选用的溶剂不合理，油墨流平不好。

2.作业时选用的开油水太快干，请选稍慢干一点开油水，也可加抗拉丝剂，如果这样不能解决问题，只能换油墨了，

三.移印机印出字体不清晰

1.油墨过稀，加入干墨，中和一下油墨的稠度。

2.胶头的问题，该更换胶头。

3.胶头压力过大，降低胶头压力

一般常规移印钢板的深度在2.4 μm左右。如细小文字、线条2 μm即可。实体图文，则3 μm以上也适合，网点图文1.6 μm可能偏深了，所以具体的钢板深浅依图案以及对墨层的要求而定。又如同一种图文，若所印刷工件表面粗糙，麻面或光洁面，所要求钢板深度有所区别，要判断钢板的深浅，有两种有效可行的方法。

**一移印机工作原理** 移印是通过移印钢板和移印胶头通过盖章式的方法将图案LOGO商标转移到产品上的仿版利用显像原理，全自动移印机，将要印刷的图案晒蚀在钢板上，然后在移印机上利用软性胶垫（硅橡胶头把油墨从钢板上转移到被印刷的对象上。移印能够适于多种工件，形状，位置的印刷且高速印刷极为方便，而且所装饰图案的效果比丝印，喷油，熨金，贴纸等方法更细致美观。

购买移印机前客户会担心不会操作移印机，产生这种心理的原因有几种，如：朋友使用过并介绍购买，或之前对移印机只停留在代工移印加工厂表面，及跟本不了解移印机只知道产品需要这种印刷工艺并未接触过。出于上述多种原因我司提供全套移印机使用说明详细讲解，移印机，如电路板各功能操作讲解，移印钢板制作主意事项，油墨购买常识，以及移印过程中可能会出现各种问题的原因和相对应的解决办法。

全自动移印机-移印机-奥嘉印刷机械由东莞市奥嘉印刷机械有限公司提供。东莞市奥嘉印刷机械有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的玩具加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥嘉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！