

维谛精密空调 DME05MOP5冷暖空调/精密实验室空调5.5kw

产品名称	维谛精密空调 DME05MOP5冷暖空调/精密实验室空调5.5kw
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛精密空调 型号:DME05MOP5 设备类型:精密空调
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

维谛艾默生机房精密空调的故障问题解析。艾默生机房精密空调的故障按性质可分为5类。


(1)一般性故障。如室内机过滤网脏堵、皮带松、室外冷凝器积灰太多等故障。如果出现这些问题，会出现蒸发压力降低，冷凝压力升高，制冷量减少，影响工作效率，同时耗电量增加，严重时机房温度偏高会超出控制范围;过滤网脏堵时送风量会减小，风压达不到设计要求，送风距离缩短，空调远点得不到有效降温，机房温度不均匀度加大.....这些都将影响通信设备的工常运行。

(2)功能性故障。如加热、加湿功能无法实现等。特别是加湿存在的问题，有进水电磁阀堵塞、机房缺水等原因。由于机组缺少加湿功能，我们对机房的湿度失去了控制，维谛机房精密空调的作用将得不到充分的发挥

(3)零部件故障。如双系统机组中一台压缩机烧毁、冷凝器风机烧毁、电磁阀坏等，导致机组的制冷量几乎减少一半，而且便机组的安全系数减小。万一另一机组损坏，机房的温湿度会失去控制，从而造成严重后果。

(4)机组运行性能差。如制冷剂不足、系统内空气含量高、冷凝风机转速慢等，轻则机组运行效率低，重则造成低压告警、高压告警、机组保护停机等，故障频频。

(5)维护不当或不规范操作引起的人为故障。若存在此类故障，会出现系统制热量、制冷量都不足的现象，此时接入压力表，测系统的压力，会发现压力明显比正常时低，再检查管路，在严重泄漏处会有明显的油渍，而对于轻微的泄漏点则应通过电子检漏仪来检漏。测试压力后，阀门关闭不严；加制冷剂时加液管未进行排空气处理，使空气进入系统内;打开进、排气截止阀时不用棘轮扳手，使截止阀顶针根部磨损，无法测试压力及添加制冷剂;加湿盘安装不规范造成溢水；三相相序错引起的故障等。



严格要求的环境