

张家港彩钢瓦维修补漏 昆山彩钢瓦更换翻新 常熟彩钢板屋面除锈防水

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 张家港彩钢瓦维修补漏 昆山彩钢瓦更换翻新 常熟彩钢板屋面除锈防水 |
| 公司名称 | 苏州菲尔曼建筑工程有限公司 |
| 价格 | 25.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:宝钢 型号:暗扣820、760型 产地:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市高新区长江路556号 |
| 联系电话 | 13913195781 13913195781 |

产品详情

张家港彩钢瓦维修补漏 昆山彩钢瓦更换翻新 常熟彩钢板屋面除锈防水

苏州菲尔曼建筑工程有限公司为您提供无锡钢结构厂房漏雨维修屋面彩钢板防水补漏 屋面换瓦。无锡 苏州 常州 上海 钢结构厂房漏雨维修屋面彩钢板防水 屋面换瓦 金属屋面漏雨维修补漏 防水材料 轻钢结构彩钢板屋面墙面现在是大多数企业厂房的选择，和土建厂房比较有很多优点：施工周期短，可以节省一半时间；成本低，可回收利用，等等。彩钢板屋面大的缺点就是容易漏雨，这也是彩钢板屋面后期的维修工作大大增加了。针对彩钢板屋面漏雨的起因，总结了以下几点，供大家参考，以便在施工或者后期维修的时候省时省力。本公司承接苏州高新区，姑苏区，相城区，工业园区厂房维修补漏，彩钢板生锈处理，屋面换瓦暗扣760型更换宝钢板直立锁边475型一、设计方面的原因，比如彩钢板板型选用的不对会引起厂房屋面漏雨；屋面板一般选用的是暗扣式的板型，常用的有角弛 820/760型，直立锁边470/475型等。不需要在彩钢板上打钉穿孔，通过的扣件固定彩钢板。有些不的施工团队为了偷工减料，选择明扣型彩钢板，直接在板上打钉子，造成漏水---；有些跨度较大的屋面或者风压较大的屋面对彩钢板的强度要求较高，一般选用波峰较高的板型；排水量较大的地区，也适合选择波峰较高的板型以及360°直立锁边的板型，否则较容易回流漏雨。二、施工方面的因素导致的屋面漏雨；屋面彩钢板一般做通长的，如果不是必要的话尽量不要出现搭接；如果确实需要搭接，搭接的重合部分不少于300mm；横向搭接的部分一定要锁死，扣件上该打的自攻钉不能少；山墙泛水不能为了省料做的太小，要在墙上开缝，将泛水板插入墙体并用密封胶封死等等。三、屋面开孔、开洞处，水沟部分四、彩钢板的使用年限问题导致的彩钢板生锈腐烂漏雨问题这也是苏州无锡厂房漏雨的普遍问题，普通彩钢板的使用年限可能就只有5年左右就要生锈，好一点的比如宝钢、烨辉等用到20年。彩钢板一旦生锈如果不及时处理的话，则会越来越---，以致于后期屋面无法上人施工，终出现事故等---的问题。一般彩钢板生锈初期，可以考虑除锈喷漆，这样可以再用3-5年；生锈---的话，就要考虑更换彩钢板了。因为本身彩钢板厚度也就只有0.5mm左右，不适合大面积大力度的除锈。更换彩钢板的话目前有两种主流的施工方案：一种是拆除原有的彩钢板，重新更换新的彩钢板，另外一种不用拆除原有的彩钢板，直接在屋面增加方管，重新铺盖彩钢板。 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息，谢谢！

