

西门子808D数控系统伺服未就绪报警

产品名称	西门子808D数控系统伺服未就绪报警
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子808D数控系统伺服未就绪报警，数控系统25202故障，报警25201伺服故障，驱动器未准备就绪维修，加工中心报警X,Y,Z轴伺服没准备好，主轴电机编码器报警，S120驱动器跳闸，电源模块无输出维修，炸可控硅，跳闸，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，RDY红灯，，系统报380500，30021,31885,30020,7930 ,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修。