

# 高炉风口铜套回收，风口铜套价格

产品名称	高炉风口铜套回收，风口铜套价格
公司名称	河北给力再生资源回收有限公司
价格	70000.00/吨
规格参数	
公司地址	定兴县定兴镇
联系电话	13931375436

## 产品详情

高炉风口套回收，风口铜套回收价格，公司是一家利用工业废铜回炉熔炼提纯、以铜材加工熔炼回收为一体的大型企业，公司常年采购工业废铜如钢铁冶炼企业废旧高炉风口套回收、废旧风口小套、风口中套、渣口套、废旧结晶器铜管回收、废结晶器铜板回收、废导电横臂回收、废铜冷却壁回收、废冷却铜水箱回收、燃烧室、废氧枪喷头回收、废旧氧枪水套回收、废旧渣口铜套回收、废高炉冷却柱回收、冷却铜板，冷却铜棒、废通道冷却铜板回收。废自耗炉铜坩埚、废电子束结晶器、废坩埚铜管、废高炉冷却铜板、废电渣重溶结晶器、废电机、废变压器、废黄铜、废漆包线等废铜回收。铁合金生产企业废旧锻造、铸造导电铜瓦、铜排、软连接、铜管、母线、集电环、锻造、铸造底部环、接触元件、导电夹具、水冷电缆、大电流铜排补偿器、水冷补偿器、大电流母线补偿器、导电横臂、电极铜夹头、导电链接铜板、导电板座、铜软连接、高分子扩散链接铜带、等断网废铜。可参与企业废旧物资处置招标项目，可办理对公业务。欢迎来电咨询、洽谈。造成风口小套熔损的机理。造成风口套烧损的原因很多，但基本的烧损机理即是：风口受热超负荷，冷却介质难以及时传导散热，从而导致风口套温度高于铜质固液相反应的700 界限温度，当达到铜剧烈氧化的900 界限温度时，风口很快在高温高压下烧坏漏水。而影响导热的因素大致有如下几个方面：1 风口套本身的材质结构。这包括风口套铜质的纯度、性能，本身结构的合理性。我单位大都是铜质99%以上的贯流式风口，基本应能满足本级别高炉的风口要求。