

厂房屋顶翻新漆水性工业漆厂家施工大包

产品名称	厂房屋顶翻新漆水性工业漆厂家施工大包
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:恒鑫 产品型号:水性涂料 颜色:灰色、红色、蓝色
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

产品名称：厂房屋顶翻新漆水性工业漆厂家施工大包

产品介绍：钢结构厂房，围墙栅栏，彩钢瓦金属屋面外露部分，经过紫外线长期照射，以及烈日暴晒，冰冻雨雪等自然因素的侵蚀，大部分表面都会出现氧化发黑，积满粉尘的情况，这些属于正常的现象。

若外面表层采用的是普通的彩色喷涂油漆，或者外表面受到尖锐物，钝器的破坏，或者是室内，周边工业废气酸雨等工业腐蚀，外表的涂层就会出现锈蚀，不同程度的锈蚀腐化，并以较快的速度扩散，若不及时维护处理，锈蚀面积扩散并形成漏洞，直接影响遮挡到时再进行处理，则代价会更高。

检查涂装区域基面，确保干净、干燥、牢固；将防锈防腐油漆充分搅拌均匀，选用刷涂/滚涂或喷涂亚琅防锈防腐油漆，根据气候及防腐涂料的粘稠度酌量添加些清水搅拌。

建议防腐油漆干燥后，上面必须做表面处理，均匀喷涂亚琅隔热节能涂料，显著提高抗紫外线老化及防腐能力，同时可起到隔热节能。

注：因每一个屋面锈蚀程度及成因都不一样，具体要根据现场状况，由专业人员查看后，提供一份有针对性的技术方案为佳。

基层处理首要彩钢房顶外表的尘埃，然后选用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属外表的锈皮、氧化物打磨洁净，再用棉纱或破布将金属外表上浮尘擦洁净。锈蚀严重的当地可用铁榔头敲击，将较厚的锈皮震

落。如有油污的当地，运用汽油或稀释剂擦拭，除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底，除锈等级到达ST2级，彻底显露金属光泽。2.1涂装前还应对处理过的外表进行整理，除掉尘埃杂物，经查看合格填写荫蔽施工，签字后方可涂装。2.2防水涂料涂刷运用前，对彩钢顶部出现的空泛进行添补，首要用建都组成高分子防水涂料原浆在空泛外表进行涂刷，然后用聚脂无纺布张贴在空泛外表。待张贴结实后再在上部涂刷一遍防水涂料。2.3运用涂料时。