

西门子840D数控镗床铣死机故障

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西门子840D数控镗床铣死机故障 |
| 公司名称 | 上海涌迪工业自动化有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612 |
| 联系电话 | 18321155129 18721658859 |

产品详情

西门子840D数控镗床铣死机故障，840D操作失灵，840D数控系统黑屏，840D主机不显示，

西门子SIMATICPCU50工控机主板维修范围：

1、芯片级主板维修,解决死机及开机无显示和开机掉电等故障，并提供BGA服务。

1、更换各类工控配件，如：LCD显示屏、键盘、光盘驱动机芯等。

1、解决工控机在使用过程中出现的黑屏、花屏、开机不能点亮等故障。

1、解决工控机各种故障报错。

打开PCU50主机没有反应：

1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；

1、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；

1、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误；

1、拔掉内存条开机是否报警；

1、更换CPU或主板。

6FC5210-0DF02-0AA0 PCU 50, HMI 6FC5210-0DF02-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF03-0AA0 PCU 50 6FC5210-0DF03-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF04-0AA0 PCU 70, WIN 6FC5210-0DF04-0AA0

6FC5210-0DF05-0AA0 PCU 50, WIN 6FC5210-0DF05-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF20-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0 6FC5210-0DF20-0AA0

6FC5210-0DF21-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0 6FC5210-0DF21-0AA0

6FC5210-0DF21-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP 6FC5210-0DF21-2AA0

6FC5210-0DF22-0AA0 PCU 50 1,2GHZ, NT4.0 6FC5210-0DF22-0AA0

6FC5210-0DF22-1AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN2000 6FC5210-0DF22-1AA0

6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF22-2AA0

6FC5210-0DF23-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP 6FC5210-0DF23-2AA0

6FC5210-0DF24-0AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN NT 6FC5210-0DF24-0AA0

6FC5210-0DF24-2AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF24-2AA0

6FC5210-0DF25-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF25-2AA0

6FC5210-0DF31-2AA0 PCU50.3-C, WINXP 6FC5210-0DF31-2AA0

6FC5210-0DF33-2AA0 PCU50.3-P, WINXP 6FC5210-0DF33-2AA0