

供应SCTDD600-100-1000-1.0铜管铝翅暖气片写字楼 大厦幕墙专用

产品名称	供应SCTDD600-100-1000-1.0铜管铝翅暖气片写字楼 大厦幕墙专用
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	25.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:铜铝复合散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

只有了解了暖气片被腐蚀的原因我们才能对暖气片进行维护和预防，从而达到我们取暖的目的以及更加长时间的使用下去。第一：材质。不同金属的抗腐蚀能力是不一样的，在目前主流的暖气片当中，没有采取内防腐的情况下，铸铁暖气片抗腐蚀能力最强，铜铝复合暖气片次之，钢制暖气片最差。材料本身的性能是没有办法改变的，为了加强暖气片的防腐能力，只有采用内防腐技术。第二：水质。造成暖气片腐蚀的第二个因素就是供暖水质，不同地区的水质不同，直接影响了暖气片的使用寿命。水质复杂的采暖系统，在很大程度上降低了暖气片的抗腐蚀能力，使得更容易被腐蚀，现在很多的供暖系统都有添加化学试剂，中和水中的离子，调和酸碱度，创造更好的水质。

第三：保养。保养不当是造成暖气片腐蚀的第三个因素，暖气片在长期的使用中，难免会受到一些磕碰，造成表面喷塑脱落，如果这个时候不及时处理，就会慢慢被腐蚀越来越大，最终导致暖气片报废。发现暖气片表面喷涂有破损的地方，应该及时修补，可以用指甲油或者油漆将表面破损部分仔细涂抹，盖住露出材质的部分，隔离空气和水防止继续被腐蚀。新型的钢制暖气片极其容易被氧化腐蚀，而这种

情况多出现在保养不当的家庭之中。钢制暖气片在不使用的时候，应该保持满水保养，这样能够有效的阻止氧气进入，进而阻止腐蚀。