

宿迁市办理广告牌安全检测报告 第三方检测机构

产品名称	宿迁市办理广告牌安全检测报告 第三方检测机构
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

产品详情

户外广告牌设备做为广告宣传媒介的一种，以其与众不同的设定部位，对公司的产品品质、社会发展品牌形象、文化底蕴宣传策划等层面具有了积极主动功效。因为户外广告牌设备构造和部位的独特性，对其自身的品质明确提出了较高的规定，也存有着因为户外广告牌设备在极端自然环境下毁坏、坍塌，导致附近工作人员的损害与经济损失的事情经常发生。

工程建筑广告牌子检验所包含的类型：户外墙体广告、立式广告牌子、屋顶广告牌子

广告牌子检验的国家标准：户外广告技术标准

工程建筑广告牌子检验的内容：

- 1、广告牌子检验基座的水准、抗压强度等指标值。
- 2、广告牌子检验总体构造安装和电焊焊接品质。
- 3、广告牌子检验的防雷、绝缘层、防腐蚀性能参数。
- 4、广告牌子检验的设计方案、审核、安装、原料等文档性材料的审批。
- 5、广告牌子检验武器装备结束后对周边环境的危害。

1. 广告宣传设备构造不标准

一部分户外广告牌运营企业沒有依照有关钢结构制做技术规范开展户外广告牌设备的制作安装，加工工艺简易、不光滑，在沒有用心发现构造基本安装地质学，沒有考虑到广告宣传设备所新建建筑物的承载

力、广告宣传设备抗冲击工作能力等要素的状况下就开展制做安装，给广告宣传设备和工程建筑自身产生安全风险。

2. 广告宣传设备避雷对策不及时

广告宣传设备制作却没有考虑到避雷对策，没有将广告宣传设备列入所属工程建筑的防雷接地系统，极有可能导致遭雷击安全事故。

3. 广告宣传设备用电量不标准

一是一些广告宣传设备电气设备安装极不标准，用电量路线乱拉乱接，没有依照技术规范安装靠谱的配电柜柜，没有对接电线路开展穿线管维护，暗线立即外露在外面，非常容易导致电力工程安全事故；二是极少数广告宣传设备于高压配电设备间距不足，立即危害公共配电设备的安全性应用。

4. 广告宣传设备用料不过关

一部分广告设计制作企业为了更好地控制成本，在广告宣传设备用料上选用型号规格偏小的铝型材，降低设备行为主体钢架结构的用料总数，完工后的广告宣传设备达不上基础的抗冲击、抗震等级实际效果，减少了广告宣传设备的安全性能。

5. 广告宣传设备日常维护保养不及时

大部分户外广告牌公司或广告宣传小区业主对户外广告牌设备的橡胶支座钢筋混凝土、橡胶支座联接地脚螺栓、钢架结构的定期维护维护保养异常，广告宣传设备普遍现象设备行为主体脆化、表层生锈状况，伴随着户外广告牌设备使用时间的提高，构造遭受气候条件转变，自然环境腐蚀或别的外部要素危害，非常容易导致构造损害，点焊掉下来等安全风险。

要想处理这种比较严重的安全隐患难题除开从根源劝阻和预防，即执行安装时的技术专业以外，更关键的还是必须定时执行的定期检查维护保养。