

江门鹤山窗台防水补漏鹤山厂房外墙补漏维修公司

产品名称	江门鹤山窗台防水补漏鹤山厂房外墙补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

一般窗台漏水简单处理方式是：

- 1、将基面清理干净，并充分湿润。
- 2、有明显裂缝处用填缝剂填补平整。
- 3、用丙烯酸高弹抗裂防水涂料沿至铝合金边框涂刷三至四遍，每次表干后方可涂刷下一遍，裂纹较大的（超过1.5mm）须加贴无纺布。

注意事项：有防盗网的，须把固定防盗网的铁钉处用涂料密封好。

窗户漏水原因：窗户出现松动，窗户以及边框，墙体之间出现一点点松动都会漏水造成隐患；窗户边墙体防水层失效；窗户细节没有做到位；窗槽排水孔排水不顺畅致使得漏水问题出现。

窗户漏水处理方法：在安装前，购买质量符合标准的窗户，切忌贪小便宜购买质量差的窗户，这将会给后期使用造成不必要的麻烦。同时在安装过程中，窗框和密封条严格按照规范来操作，设置一定的坡度，避免雨水倒流。